

△△△△△△△ 상임감사

△△ 2, 통보

제 목 안전점검 보고 소홀

소 관 기 관 △△△△△△△△△△△△△

조 치 기 관 △△△ △△△, △△△△△△△△△△△△△

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 각 2개월, 1개월 이내

내 용

1. 업무개요

△△△△△△△△△△△△△(이하 “사무소”라 한다)는 자연재해로 인한 탐방객 안전사고 예방을 위하여 인명피해가 우려되는 지역을 급경사지(6개소), 추락사고 위험지역(1개소), 재해위험지구(3개소) 등으로 별도 지정하여 매월 1회 이상 정기 점검을 실시하며 탐방객 안전관리에 최선을 다하고 있다.

[표 1] △△△△△△△△△△△△△ 급경사지 및 추락사고 위험지역, 재해위험지구 현황

(2025. 8. 29. 기준)

구분	세부위치(구간명)		비고
급경사지	△△ 03-01-01	△△ 02-07-01	
	△△ 03-01-02	△△ 05-01-01	
	△△ 03-02-01	△△ 07-01-01	
추락사고 위험지역	△△봉 정상		
재해위험지구	△△계곡		
	△△계곡		
	△△아영장		

※ 자료출처: 사무소 제출자료 재구성

2. 관계법령 및 판단기준

「자연재해대책법」 제3조(책무)에 따라 재난관리책임기관인 △△△△△△ (이하 “공단”이라 한다)은 자연재해 예방을 위하여 재해 발생이 우려되는 시설 또는 지역에 대하여 정기점검 및 수시점검을 하여야 한다.

공단은 「급경사지 재해예방에 관한 법률」 제2조(정의)에 따른 급경사지 관리기관으로서 △△△△ 내 급경사지에 대하여 매월 1회 이상 안전점검을 실시하고 통합방재시스템을 활용하여 정기보고 하도록 하고 있다.

△△△△부-○○○○호(20○○.○○.○○.) 「통합방재시스템 운영 철저」에 따르면 각 사무소별로 관리하는 급경사지, 추락위험지구, 재해위험지구에 대해 월 1회 이상 안전점검 후 통합방재시스템에 점검실적을 등록하도록 하였으며,

△△△△부-○○○○.(20○○.○○.○○.)호 「통합방재시스템 활용 정기보고 업무 개선 계획 알림」에 따르면, 사무소에서는 급경사지 및 추락위험지역 점검 등 재난·안전 업무 실적을 적기에 누락없이 입력하도록 하였다.

또한, △△△△처 △△△△부에서는 매년 탐방객 안전사고 저감대책을 수립하며 각 사무소 실정에 맞는 계획을 별도로 수립하도록 하고, 급경사지 및 추락위험지구 등에 대한 안전점검을 매월 1회 이상 철저히 하여 탐방객 안전사고 예방에 철저를 기하도록 강조하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

사무소는 위 [표 1]과 같이 급경사지(6개소), 추락사고 위험지역(1개소), 재해

위험지구(3개소)를 별도 지정하여 매월 1회 이상 안전점검을 실시하고 점검실적을 통합방재시스템 및 재난안전 플랫폼에 입력하고 있다.

그런데, 재해 및 재난 예방을 위하여 위험 요소에 대한 점검을 실시하고 실제 점검한 사진을 첨부하여 통합방재시스템에 점검 이력을 적기에 입력하여야 함에도, [표 2]와 같이 사무소는 추락사고위험지역 안전점검에 대하여 실제 점검일과 촬영 일자가 다른 점검사진을 통합방재시스템에 보고한 사실을 확인하였다.

[표 2] 안전점검 보고 소홀 현황

(2025.8.29. 기준)

구 분	세부위치	시스템입력	점검일자	점검사진 촬영일자	비고
추락사고 위험지역 (19건)	△△봉 정상	○○○	2022. 12. 01.	2022. 10. 26.	○○○(8개월) ○○○(11개월)
		○○○	2023. 02. 01.	2022. 12. 29.	
		○○○	2023. 03. 02.	2022. 12. 29.	
		○○○	2023. 04. 01.	2023. 03. 15.	
		○○○	2023. 08. 02.	2023. 06. 28.	
		○○○	2023. 09. 05.	2023. 08. 02.	
		○○○	2023. 10. 04.	2023. 06. 28.	
		○○○	2023. 11. 02.	2023. 03. 15.	
		○○○	2023. 12. 01.	2022. 12. 29.	
		○○○	2024. 01. 03.	2021. 12. 15.	
		○○○	2024. 02. 06.	2021. 12. 15.	
		○○○	2024. 03. 02.	2021. 12. 15.	
		○○○	2024. 04. 01.	2024. 03. 04.	
		○○○	2024. 07. 04.	2024. 06. 06.	
		○○○	2024. 08. 07.	2024. 06. 06.	
		○○○	2024. 09. 04.	2024. 06. 06.	
		○○○	2024. 11. 04.	2024. 10. 04.	
		○○○	2025. 07. 03.	2024. 06. 06.	
		○○○	2025. 08. 05.	2024. 06. 06.	
점검일자 (2024.3.2.)			점검사진 촬영 일자 (2021.12.15.)		

※ 자료출처: 통합방재시스템 재구성

[그림] 통합방재시스템 안전점검 보고 소홀 예시

세부사항으로 추락사고 위험지역 도솔봉 정상 2025. 8. 5. 점검 일에 2024. 6. 6. 점검사진 입력, 2024. 3. 2. 점검 일에 2021. 12. 15. 점검사진을 입력하는 등 총 19건(19개월)에 걸쳐 실제 점검일과 촬영일자가 다른 점검사진을 통합방재시스템에 보고한 사실을 확인하였다.

아울러, 사무소는 2022년 실시한 종합감사 시에 동일한(안전점검 정기보고 입력 소홀) 건으로 지적된 사례가 있음에도 불구하고, 감사일 현재(2025. 8. 29.) 까지 지속적으로 실제 점검일과 촬영일자가 다른 점검사진을 통합방재시스템에 보고하는 등 안전점검 보고를 소홀히 한 사실이 있다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하며, 향후 동일사항이 발생하지 않도록 재발 방지대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△ △△△장)에게 재해 및 재난 예방을 위하여 위험 요소에 대한 점검을 실시하고 실제 점검한 사진을 첨부하여 통합방재시스템에 점검 이력을 적기에 입력하여야 함에도, 추락사고 위험지역의 경우 총 19건(19개월)에 걸쳐 실제 점검일과 촬영일자가 다른 점검사진을 보고하며 안전점검 보고를 소홀히 한 “○○직 ○급 ○○○”, “○○직 ○급 ○○○”에 대하여 △△△ △△ 조치 요구합니다.(△△ 2)

[관련자]

구분	직 급	성 명	담당업무	소속 (현 근무처)	처분요구	비고 (담당기간)
1	○○직 ○급	○○○	탐방객 안전관리	△△△△△△△△△△△△△△ (現 △△△△△△△△△△△△△△)	△△△ △△	2021.12.1.~ 감사일 현재
2	○○직 ○급	○○○	탐방객 안전관리	△△△△△△△△△△△△△△ (現 △△△△△△△△△△△△△△)	△△△ △△	2021.12.1.~ 감사일 현재

이사장(△△△△△△△△△△△△△장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을
통한 재발 방지대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)