

일련번호	△△△△△△△-5
수령자	보전원장

현지조치 요구서

2026년도 △△△△△△△△△△△△에 대한 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 시정조치하기 바라며, 감사 결과를 통보받은 날로부터 1개월 이내에 조치 결과를 통보하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제32조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2026. 3. 13.

국립공원공단 감사반장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△△△△△△△△ △△△△	2026	현지조치	-	-

제 목 : 송수압력범위 표시 안내판 정비 필요

(현 황)

- 공단 「공원시설유지관리규칙」 제19조(기타 시설관리)제1항에 따르면 모든 시설은 해당시설 본연의 기능이 정상적으로 유지되도록 관리되어야 하며, 시설이용자(탐방객)에게 안정감을 주도록 청결·미관 등을 유지하도록 함.
- 「연결살수설비의 화재안전성능기준(NFPC 503)」 제4조(송수구 등)제1항6호에 따르면 송수구의 부근에는 연결살수설비 송수구라고 표시한 표지와 송수구역 일람표를 설치하여야 함.

(위법부당내용)

- △△△△△△△△△△△은 청사 화재예방을 위해 소화시설인 연결살수설비송수구를 설치·운영하고 있으나, 송수구 부근 송수압력범위 표시 안내판이 노후·탈색되어 정비가 필요함

(사진대지)

(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△】
 - 송수압력범위 표시 안내판 정비 필요