

한국가스공사 상임감사위원

부서주의 요구

제 목 경상정비 작업오더 확인 및 결재 미흡
소 관 부 서 ㉠기지본부 ㉡부, ㉢기지본부 ㉣부,
㉤기지본부 ㉥부, ㉦기지본부 ㉧부
조 치 부 서 ㉨처 인사부
내 용

1. 업무 개요

㉠기지본부 ㉡부·㉣부, ㉤기지본부 ㉥부·㉧부(이하 “정비주관부서”라 한다.)는 「직제규정 시행세칙」 [별표 2] 분장업무에 따라 천연가스 생산설비 경상정비 업무를 수행하는 부서로서 매년 □□공사(이하 “□□공사”라 한다)와 수의계약으로 체결하는 “천연가스설비 ㉩㉪공사 및 관로검사 용역”(이하 “㉩㉪공사”라 한다)의 경상정비 감독업무를 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

생산본부 기술표준 「생산설비 경상정비 수행지침서(KTS-TC-035)」 생산설비 경상정비 수행업무 Flow에 따르면 정비주관부서는 작업종료 및 확인을 하도록 되어 있다.

그리고 ㉩㉪공사 ‘생산설비 계약 특수조건’ 제6조(정비업무의 수행절차)에 따르면 계약상대자는 작업수행의 계획 및 결과를 전산시스템으로 입력하고 감독

자는 보고된 주요작업의 입회, 확인 및 시정지시를 하고 전산시스템에 입력된 작업자, 작업시간, 투입자재 등을 검토하도록 되어 있다.

또한 같은 계약서 제18조(공사비 산정 및 지불기준)에 따르면 노무비의 인정 실적 공량(작업시간)은 전산시스템의 해당 부서장까지 결재가 완료된 상태를 의미한다고 되어있으며 설비별 표준 공량은 정상정비에 투입된 실적공량을 기초로 작성된다고 되어 있다.

따라서 정비주관부서는 □□공사가 고장점검, 예방점검, 계획정비(점검점검) 등 전산시스템을 통한 작업오더의 완료 승인요청을 하면 담당 감독은 실적정산 항목, 정비품질, 지연여부, 작업시간 등을 확인하고 시정조치하거나 또는 승인하여야 하며 부서장은 이를 최종 결재하여야한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

종합감사기간 정비주관부서의 설비관리시스템에 등록된 작업오더 처리현황 (2022. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.)을 점검한 결과 □□공사가 작업을 완료하고 승인 요청한 고장점검, 예방점검, 계획정비(정기점검), 비상오더 중 일부에 대하여 [표 1]과 같이 담당감독이 확인을 하지 않거나 부서장이 결재를 하지 않은 건이 다수 확인되었다.

[표 1] 2022~2024년 ◎◎공사 작업오더 미처리 현황

[단위 : 건]

구분	□□공사 오더		예방점검		정기점검		비상오더		합계
	담당 미확인	부서장 미결재	담당 미확인	부서장 미결재	담당 미확인	부서장 미결재	담당 미확인	부서장 미결재	
● ○	??	??	??	??	??	??	??	??	??
● ●	??	??	??	??	??	??	??	??	??
◆ ○	??	??	??	??	??	??	??	??	??
◆ ●	??	??	??	??	??	??	??	??	??

자료 : 각 소관 부서 확인서 "◎◎공사 오더관리 관련 확인 건" 재구성

그 결과 □□공사가 수행한 작업의 품질, 실적정산 항목, 지체발생, 작업자의 작업시간 적정성 등이 담당 감독자와 부서장에 의해 확인되지 않고 준공처리 되는 결과를 초래하였다.

관계부서 의견 ㉠기지본부 ㉡부·㉢부, ㉣기지본부 ㉤부는 감사지적사항에 동의하였고 별도의 의견을 제출하지 않았으며, ㉥기지본부 ㉦부는 감사지적에 동의하고 향후 설비관리시스템 내 작업오더의 확인 및 승인 업무를 철저히 이행하겠다고 답변하였다.

[조치할 사항] ●처장은

㉧㉨공사 작업오더의 완료 확인 및 결재를 미흡하게 한 부서에 주의 조치하시기 바랍니다. (부서주의)

[관련부서, 부서주의]

㉠기지본부 ㉡부, ㉢기지본부 ㉣부, ㉥기지본부 ㉦부, ㉧기지본부 ㉨부