

일련번호	07	감사자			공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보

제 목 수열에너지 통합관리센터 전기/통신 설비구성 개선 필요

소 관 부 서 ↔↔↔↔↔↔↔↔처

조 치 부 서 ↔↔↔↔↔↔↔↔처

내 용

1. 업무 개요

↔↔↔↔↔↔↔↔처, ☆☆☆☆사업단은 「◆◆◆◆ ◆◆◆◆」 내 구축 중인 통합관리센터(수열 공급설비, 용수 공급설비로 구성)의 준공 이후 운영관리를 위하여 ◇◇시와 운영관리 위수탁 협약(안)에 대해 협의하고 있다.

2. 감사결과 확인된 문제

통합관리센터의 주요 설비는 수열 공급설비와 용수 공급설비로 구분되어 있으며, ◇◇시와의 운영관리 방안 협의 결과에 따라, ① 전체 수탁 운영, ② 수열 설비만 수탁 운영, ③ 전체 ◇◇시 운영(수탁 안 함) 등으로 추진될 수 있다.

그러나 전기 및 통신 설비는 수열 공급설비와 용수 공급설비가 통합되어 구성되는 것으로 계획이 되어 있어서, 향후 수열 공급설비만 수탁 운영을 하는 경우, 운영관리 과정에서 점검정비, 위기대응 등의 책임 범위가 불명확할 우려가 있다.

향후 위수탁 협의 결과에 탄력적으로 대응할 수 있도록 설계, 시공 단계에서 수열 공급설비와 용수 공급설비의 유지관리 범위의 구분이 필요합니다.

관계부서 의견 ↔↔↔↔↔↔↔↔↔는 수열 공급설비와 용수 공급설비의 전력량계 등을 분리하여 유지관리 범위가 구분될 수 있도록 보완설계에 반영하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ↔↔↔↔↔↔**처장**은 향후 운영관리 계획 등을 고려하여, 적정
설비구성 방안은 검토하시기 바랍니다. (**통보**)