

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : [9] ☐☐◀변전소 154kV 미사용 고객선로 철거로 설비안정성
및 수익창출 강화

관 계 부 서 : 경북본부 구미전력지사 변전1팀

모 범 직 원 : 경북본부 구미전력지사 변전1팀 대리 ☐☐&

내 용

위 직원은 '23년 1월부터 현재까지 경북본부 영주전력지사 변전1팀에 근무하면서 투철한 사명감과 탁월한 업무능력으로 구미전력지사 관할 변전설비 운영 효율화 및 고장 최소화에 기여하고 있다.


1. 업무개요

구미전력지사는 17개社를 포함하여 총 26개 고객사 선로를 통해 약 1,200MW 규모의 수용가 전력공급을 관리하는 산업 중심 지역으로, 최근 반도체·전자·소재 업종 중심으로 신규 전력 사용신청이 지속 증가하고 있다. 남인동 변전소에는 과거 고객공급을 위해 구축된 대용량 고객 선로가 장기간(2년이상) 미사용 상태로 방치되어 있었고, 이로 인해 변전소 Bay 부족 문제가 심화되어 신규 연계·계통 보강 사업 추진에 실질적 제약이 발생하고 있었다. 또한, 미사용 설비의 점검과 안전관리 대상만 증가시켜 잠재적 고장 리스크로 남아 대책방안 마련이 필요하였다.

2. 고객사와의 지속 협의를 통한 철거 합의 도출

해당 고객 선로는 고객사 측의 공장설비 매각 진행 등의 사유로 장기간 철거가 지연되고 있었으나, 위 직원은 관계부서와 지속적으로 연락 및 간담회를 개최하여 미사용 고객 선로의 존치가 당사의 수익 창출 기회 저해(연 396억 규모) 및 설비 안정성 저감으로 직결됨을 이해시켰고 결국, 고객 설비 철거 협조를 이끌어냈다.

[그림 1] 미사용 고객선로 철거협조 요청 및 회답



3. 간담회 및 현장 협의를 주도적으로 개최하여 상호 신뢰 기반의 협력 체계 구축

고객사의 입장, 안전 문제, 작업 범위 등을 상세히 검토하고 이를 토대로 공사 시행 계약서를 체결하였다. 이를 통해 철거 범위, 책임 구분, 고객 부담금을 명확히 정리하여 ☎ 변전소 내 154kV 고객선로 전 구간 철거를 위한 신뢰 체계를 구축함.


[그림 2] 고객부담금 청구 및 공사 시행계약서

--	--

4. 미사용 154kV 고객선로 전 구간 철거 및 여유 Bay 확보

착공 전 고객사와의 간담회를 개최하여 충분한 기술 검토를 통해 공사 일정, 작업구간, 안전대책 등을 검토하였으며, 이를 바탕으로 154kV 대용량 고객선로 전 구간 철거를 성공적으로 완수함. 이번 조치를 통해 미사용 설비 점검·유지에 소요되는 운영비를 절감하고 확보된 여유 Bay를 활용해 연간 400억 수준의 기대 수익 창출 효과를 가져옴.

[그림 3] 철거 관련 공정회의 및 케이블 철거

익명화	익명화		
-----	-----	--	---

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.