

(별첨)

한 국 해 양 교 통 안 전 공 단

시 정 요 구

제 목 어선 사진 첨부에 관한 사항

소관부서 인천지사

조치부서 인천지사

내 용

1. 업무 개요

인천지사에서는 「어선법」 제21조에 따라 2024.2.1.부터 2024.2.19까지 □□호(어선번호 : 00000000-00000000, 총톤수 : 1.06톤) 등 3척의 선박검사결과 검사증서를 교부하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

어선검사지침 1.4.9-4에 총톤수 2톤 미만 어선은 건조 또는 제조된 내용과 일치하는 완성도면을 해당 검사보고서에 첨부하는 대신에 사진을 첨부하도록 규정되어 있다.

또한, 같은 지침 1.4.1-9.에 승인(제출)된 도면에 경미한 변경이 있는 경우에는 변경사항을 알 수 있는 사진을 첨부하거나, 담당검사원이 해당 도면을 직접 수정하고 1.4.4-3에 따른 증인을 날인 할 수 있도록 규정되어 있다

그리고 같은 지침 7.4.2에 도면을 제출하지 아니하는 측정길이 24미터 미만 어선의 총톤수 측정의 경우에는 해당 어선의 전경사진을 톤수계산서에 첨부하도록 규정되어 있다.

따라서 위 지사에서 2톤 미만의 어선의 상부구조물을 개조하여 검사하는 경우에는 검사보고서에 전경사진을 첨부하여 차기검사에 검사정보를 제공해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 지사에서는 위 어선들에 대하여 아래 [표] “검사보고서 작성 현황”과 같이 검사보고서를 부적정하게 작성하였다.

[표] 검사보고서 작성 현황

구분	어선번호 및 명칭	검사일자	검사종류	사유
1	00000000-00000000 (□□호)	2024.2.01.	정기검사	◦ 상부구조물을 개조하여 총톤수 개측하였으나 전경사진을 미첨부
2	00000000-00000000 (□△호)	2024.2.01.	정기검사	◦ 상부구조물을 개조하여 총톤수 개측하였으나 전경사진을 미첨부
3	00000000-00000000 (△△호)	2024.2.19	정기검사	◦ 상부구조물을 개조하여 총톤수 개측하였으나 전경사진을 미첨부

위 업무를 부적정하게 처리한 원인을 조사한 결과 담당자의 업무착오가 주된 원인으로 확인되었다.

4. 조치할 사항

인천지사장은

앞으로 검사보고서 작성에 나타난 문제점들을 교육하여 향후 유사사례가 발생하지 않도록 지도·감독을 철저히 하시기 바라며, 이미 종결된 정기검사 보고서를 수정하시기 바랍니다.(시정)