

조치요구 등 명세

No	건명 및 주요내용	비고
8	□ 탱크지역 소방설비 밸브(GA-xxx, GA-xxx) 개폐 표시 미흡(현지조치) ○ (현황·기준) 급수배관에 설치되어 급수를 차단할 수 있는 밸브는 개폐여부를 외부에서 식별할 수 있어야 함 * 「물분무소화설비의 화재안전성능기준」 제6조(배관 등) 및 「소방용 밸브의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」 제3조(구조) ○ (문제점) 그런데 ▲▽지사 탱크지역 소방설비 밸브(GA-xxx, GA-xxx)에 개폐표시가 없어 화재발생 시 현장작업자가 소방용수의 공급경로의 이상유무를 신속하게 확인하기 어려움 ○ (조치의견) ▲▽지사장은 탱크지역 소방설비의 밸브(GA-xxx, GA-xxx)에 개폐표시를 부착하는 등 조치하시기 바람 (현지조치)	[관계부서] ▲▽지사 [조치부서] ▲▽지사