

감사결과처분요구서

일련번호	1	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (△△△국립공원사무소)	처분요구일자	2017.11.29.	회신기일	2017.12.28.

△△△국립공원사무소 (행정상 시정)

제 목 대피소 비상상황 대비 장비 정위치 설치 필요
관 계 기 관 △△△국립공원사무소
내 용

1. 현 황

- 공단 「대피소 운영관리 지침」 제6조(대피소의 대피계획 수립 등) 제 2항에 의거 탐방객의 신속한 대피를 위해 탈출구 및 소화기, 자동경보시설 위치 등을 안내하는 안내표지판을 부착하도록 하고 있음

2. 지적내용

- △△△국립공원 ○○분소(○○○대피소)에서는 화재 등 비상사태 발생을 대비하여 비상대피 안내도를 부착하는 등 탐방객의 안전을 적극적으로 도모하고 있었으나 대피소 2층에 위치한 비상탈출구 2곳에 완강기, 계단(사다리) 등을 제 위치에 설치하여 탐방객이 안전하고 신속하게 탈출할 수 있도록 하여야 함에도 현장관리상의 어려움 등을 이유로 실제 비상탈출구 장소가 아닌 다른 곳에 비치하여 응급 시 사용하기 어려운 문제점이 있었음
- 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제10조 (피난시설, 방화구획 및 방화시설의 유지·관리)에 의하면 특정소방대상물의 관계인은 「건축법」 제49조에 따른 피난시설, 방화구획 및 같은 법 제50조부터 제53조까지의 규정에 따른 방화벽, 내부 마감재료 등에 대하여 피난시설, 방화구획 및 방화시설을 변경하는 행위를 하여서는 안 된다고 규정하고 있음

3. 조치할 사항

- 행정상 시정 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】
 - △△△국립공원사무소장은 ○○○대피소 2층 비상탈출구에 탐방객 안전을 도모하기 위하여 비상 시 비상탈출 장비를 즉시 이용할 수 있도록 정위치에 설치하도록 하고, 재발방지를 위한 직원 교육 실시