

△△△△△△ 상임감사

주의(4), 시정, 통보

제 목 드론스테이션 관리 소홀

소 관 기 관 △△△△△△△△△△

조 치 기 관 △△△ △△△△△△, △△△△△△△△△△

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 각 2개월, 6개월, 1개월 이내

내 용

1. 업무개요

△△△△△△△△△△에서는 험준하고 광활한 지리·지형적 특성을 극복 하고자 드론 *대(일반드론 *대, 다목적드론 *대)를 공원관리에 활용하고 있으며, 이 중 다목적드론 *대를 운용하기 위하여 드론스테이션¹⁾을 설치하여 운용하고 있다.

[사진] 드론 보유 및 드론스테이션 설치 현황

구분	모델명	제조사	구입년도	기타
1	△△ △△	△△△	18.07.31.	
2	△△△△△	△△△	18.07.31.	
3	△△△ △△△△△△ △	△△△	19.11.27.	
4	△△△ △△	△△	20.11.26	
5	△△△ △△	△△	20.11.26	
6	△△△	△△△	22.10.24.	

1) 드론 운용장비를 보관하는 장소로 컨테이너 박스(경량철골, 5m×3m×2.5m이상)로 설치되어 있다.

드론스테이션 설치 현황



※ 자료: △△△ 제출자료 재구성

2. 관계법령 및 판단기준

환경관리부-3912(2020.12.23.) 「2020년 △△△△ 안전순찰 드론 구입 및 배치 알림」에 따르면, 자동재세동기 전달 및 조난자 수색용 드론(다목적드론) 구매가 완료됨에 따라 안전순찰 드론 및 드론 보관소를 배치하며 관리에 철저를 기하도록 하였다.

「건축법」 제20조(△△△△△) 제1항에 따르면 도시·군계획시설 및 도시·군계획시설예정지에서 △△△△△을 건축하려는 자는 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장의 허가를 받아야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△는 2020년 드론스테이션을 설치하여 2024. 6. 14. 감사일 현재까지 운용하고 있으나, 드론스테이션은 컨테이너 박스(경량철골, 5m×3m×2.5m이상) 구조로 되어 있어 △△△△△에 해당되며 「건축법」에 따라 △△△△△ 축조신고 절차를 이행하였어야 한다.

그러나 △△△△△△△△△△는 2020년 최초 설치 시점에 △△△△△ 축조 신고 절차를 이행하지 않았으며 이 후 미신고 사실을 인지하여 2023. 12. 14. △△△△△ 축조신고서를 제출하였으나, 2023. 12. 18. 관련기관(△△△)으로부터 자료

제출에 대한 보완 요청을 통보받았다.

△△△△△△△△△△는 자료를 보완하여 제출하고 △△△△△ 축조신고를 이행하였어야 함에도 2024. 6. 14. 감사일 현재까지 보완 자료를 제출하지 않고 무단으로 드론스테이션을 운영하고 있는 사실을 확인하였다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하면서 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△ △△△△△△)에게 드론스테이션 △△△△△ 축조신고 절차 이행을 소홀히 한 △△△ △급 △△△, △△△ △급 △△△, △△△ △급 △△△, △△△ △급 △△△에 대하여 “신분상 주의” 처분을 요구합니다.(주의4)

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 드론스테이션 △△△△△ 축조신고 절차를 이행하시기 바랍니다.(시정)

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)