

감사결과처분요구서

일련번호	10	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	국립공원○○○○○ (국립공원○○○○○)	처분요구일자	2019.09.10.	회신기일	2019.12.09. 2019.10.09.

국립공원○○○○○ (행정상 개선, 행정상 통보)

제 목 식물복원센터 온실 관리 소홀
관 계 기 관 국립공원○○○○○
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 국립공원○○○○○ 식물복원센터 온실 현황

시 설 명	면적	주요시설	설치연도	주요자원('19년 현재)	난방방식
난지형 온실	240㎡	기계실, 유리온실	2013년	· 풍란, 석곡 등 272종(20,000여개체)	전기코일방식
아고산 온실	379.38㎡	기계실, 유리온실	2016년	· 구상나무, 주목 등 61종(69,000여개체)	전기코일방식
한지형 온실	200㎡	기계실, 유리온실	2011년	· 가시오갈피 등 61종 (5,000여개체)	없음

○ 국립공원○○○○○ 식물복원센터는 온실내 식물의 냉해피해를 예방하기 위하여 난지형 및 아고산 온실의 실내온도를 각각 최소 5℃, 0℃ 이상을 유지하여야 함에도 2017년부터 2019.6.21. 감사일 현재까지 온실의 실내온도를 확인한 결과 난지형 온실의 경우 실내온도가 5℃ 이하로 떨어진 날은 112일이고, 아고산 온실의 경우 실내온도가 0℃ 이하로 떨어진 날은 17일임에도 업무 담당자는 주간 근무시에 온실의 실내온도를 확인하였다는 사유로 기온이 낮은 시간대인 야간의 온실 실내온도를 확인하지 않는 등 식물복원센터 온실 관리를 소홀히 한 사실이 있음

구 분	최소 온도이하 일수(일)				측정값
	계	2017년	2018년	2019년	
난지형 온실 (최소5℃이상)	112일	17일	72일	23일	최저 온도: -2.276℃ 최고 온도: 37.178℃
아고산 온실 (최소0℃이상)	17일	-	14일	3일	최저 온도: -1.699℃ 최고 온도: 39.205℃

※ 한지형 온실의 경우 별도의 난방장치가 없으며, 실시간 온도 체크만 가능함

○ 또한 온실내 온도, 습도 등 데이터의 기록 및 설비(천창, 천창커튼, 측커튼, 측창, 관수설비 등)의 정상작동 여부를 확인할 수 있는 온실점검 대장을 비치하지 않고 있어 식물의 생장 환경 데이터, 설비의 정상작동 및 점검 실시 여부 등 확인이 불가능한 실정으로 온실의 실내온도가 적정온도로 유지될 수 있도록 온실관리 대책 마련이 필요한 실정임

2. 조치할 사항

○ 행정상 개선 (중기조치: 3개월 이내) 【국립공원○○○○○】

- 온실의 실내온도가 적정온도를 유지할 수 있는 방안이 마련

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【국립공원○○○○○】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책을 마련