

일련번호	□□□-10
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2019년도 □□□국립공원사무소에 대한 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제19조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2019. 2. 22.

국립공원관리공단 감사반장 정 정 권 (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
□□□	2019	현지조치	-	-

제 목 : □□□ 고지대 탐방로 구간 시설물 정비 필요

(현 황)

- 공단 「공원시설유지관리규칙」 제19조(기타 시설관리)에 의하면 모든 시설은 해당시설 본연의 기능이 정상적으로 유지되도록 관리되어야 하며, 시설이용자(탐방객)에게 안정감을 주도록 청결·미관 등을 유지하도록 규정하고 있음.

(위법부당내용)

- □□□국립공원사무소에서는 ○○○~○○○, ○○○~○○○ 탐방로 구간
에 노후된 안내판 및 현수막등이 방치되어 있고, 일부 다목적 위치표지판
및 이정표 등이 파손되어 있으며, 일부 데크와 난간의 도색이 필요함.

연번	위치	시설물	조치사항
1	○○○-○○○ 구간	우측통행 안내판	교체
2	○○○-○○○ 구간	금지행위 안내판	교체
3	○○○-○○○ 구간	낙석주의 안내판	교체
4	○○○-○○○ 구간	다목적 위치표지판	철거 후 정비
5	○○○-○○○ 구간	이정표	도색 및 정비
6	○○○-○○○ 구간	유도봉 반사띠	반사띠 교체
7	○○○-○○○ 구간	타이어매트	시설물 정비
8	○○○-○○○ 구간	이정표	○○○ 방향 추가
9	○○대피소 상단	데크	도색
10	○○○-○○○ 구간	난간	도색

(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월이내) 【□□□국립공원사무소】
- 훼손된 시설물 정비

붙임 현황사진 1부. 끝.

- 현황사진



1. 우측통행 유도 안내판



2. 노후 금지안내판



3. 노후 현수막



4. 다목적 위치표시판



5. 이정표 현황




6. 유도봉 반사띠 현황



7. 훼손된 타이어매트(○○○~○○○구간)



8. ○○○ 방향 이정표 추가



9. ○○대피소 상단 데크 현황



10. ○○○~○○구간 난간 현황