

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 화상감시설비 설치기준 준수

소 관 부 서 ○○○○○지사

조 치 부 서 ○○○○○지사

내 용

1. 업무개요

○○○○○지사는 ►►정수장 및 ◁◁정수장의 작업자 안전관리 및 설비감시를 위해 화상감시설비(CCTV)를 설치하고 운영 중이다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「수도설비 및 사업장 운영관리 업무기준」 제42조(화상감시설비 관리)에 따르면, 화상감시설비의 설치장소 및 수량은 별도 설치기준을 준용하며 감시화상의 저장기간은 30일 이상이 되도록 하여야 한다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

종합감사 기간 중 ►►정수장 및 ◁◁정수장 현장을 확인한 결과, ►►정수장의 여과지동과 ◁◁정수장의 전기실 내 화상감시설비(CCTV)가 설치되어있지 않음을 확인하였다.

또한, ►►정수장의 액화염소 대체 설비인 차염주입설비는 '21년 6월부터 운영 중이며, 약품투입동의 상시 투입약품은 개별 투입감시하도록 되어있다. 그러나 현재 1대의 화상감시설비로 운영감시를 하고 있다.

이와 같이, 일부 차염 주입공정에 대한 실시간 감시 취약지점이 발생하고 있음에 따라, 관련 기준에 따라 작업자 안전관리 및 감시설비 강화가 필요한 실정이다.

관계부서 의견 ○○○○○지사는 화상감시설비 미설치와 차염주입공정 실시간 감시가 취약한 사실은 인지하고 있으며, '24년 2분기 예산 요청서를 제출하였고 예산이 반영될 수 있도록 관련부서와 협의하여 조속히 화상감시설비를 개선하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○○지사장은 관련 기준에 따라 화상감시설비를 조속히 설치하여 작업자 안전관리 및 감시설비를 강화하시기 바랍니다. **(통보)**