

1. 현지조치사항 명세

일련 번호	지 적 사 항		조치할 사항	결과회보 여 부
	제 목	내 용		
1	소방안전관리에 관한 사항	소방법에 따른 월1회 이상 유지관리상태 점검 미시행	소방시설에 대한 주기적 점검 철저	회보불요
2	검측관리 부적정	○○ ◆◆단지 신규분할도로 개설공사 시 검측 서류 미비	서류 보완 철저	회보불요
3	사업장 폐기물 처리 미흡	○○ ◆◆단지 신규분할도로 개설공사 현장 내 폐기물 처리 미흡	폐기물 처리 철저	회보불요
4	사후환경영향조사 협의내용 관리 미흡	측점 변경 시 환경청 협의내용을 관리하여야 함	사후환경영향조사 이행관리 철저	회보불요
5	음용수관리에 관한 사항	'24.1月 수질검사 결과 부적 합 판정(대장균 검출)에 따라 소독장치를 설치하는 등 음 용환경 개선 시행 후 수질검 사 미시행	수질개선여부 확인 및 주기적 수질검사	회보불요
6	전기차 충전시설에 관한 사항	충전시설 운영에 관한 협약 이 없어 안전관리에 대한주 체가 부재함	충전시설 운영에 대한 기관별 책임 명확화	회보불요
7	AWS 미시건	기상관측 AWS 주변 울타리 미시건	시건장치 구비 및 외부인 출입 제한을 위한 시건	회보불요
8	손실보상(지장물) 계약체결에 관한 사항	손실보상(지장물) 계약체결시 지장물 소유사실 확인서를 작성하면서 인우 보증(2인) 및 토지주의 인감 날인 대체서류 누락	손실보상 계약 체결 시 구비서류 확인 철저	회보불요
9	식대(조식, 중식) 정산에 관한 사항	부서원의 급여에서 공제한 직원 식대(조식, 중식)을 직원 개인 계좌로 수령 후 지정식당에 계좌이체	직원 개인 계좌를 거치지 않고 지정식당으로 바로 계좌이체 처리	회보요
10	우안사면 소단부 일부 토사 쇄굴 및 유실	우안 사면 쇄굴 및 유실된 부분 미조치 중	사면 안전 등을 위해 유실된 사면 원상복구	회보불요

일련 번호	지 적 사 항		조치할 사항	결과회보 여 부
	제 목	내 용		
11	우안사면 수평배수공 시공	수평배수공이 상향으로 설치되어 기능 유실	수평 +5° 이상설치되지 않은 배수공 재시공	회보불요
12	휴일공사 시 안전관리 방안	휴일 건설공사 승인 시 작업계획서 등 미제출로 검토 미흡	휴일 작업 승인 시 첨부자료 확인 철저	회보불요
13	통신실 소화기 불량	통신실 내 비치된 소화기 불량	신규 소화기 구입 및 배치	회보불요
14	식대(중식) 정산에 관한 사항	부서원의 급여에서 공제한 직원 식대(중식)을 직원 개인 계좌로 수령 후 지정식당에 카드결제 中	직원 개인 계좌를 거치지 않고 지정식당으로 바로 계좌이체 처리	회보요
15	갤러리 실 진입계단 안전에 관한 사항	폭이 좁고 경사가 급한 계단 설치로 인하여, 낙상 등 안전사고 발생 우려	미끄럼방지 설치 등 안전 강화	회보불요
16	매설계기 계측에 관한 사항	매설계기 자동화 계측작업 이후 공사 지연을 계측관리 미흡	댐 매설계기 계측관리 철저	회보불요
17	지역건의댐 건설사업 준공처리 업무 철저	협약 상 준공 후 원주시로 관련 자료를 제출하게 되어 있으나, 세부 항목이 부재	향후 관련법령에 따른 이행사항 누락 및 기관 간 분쟁 방지를 위해 관계기관 협의 등 관리 철저	회보불요
18	공사구역 관리에 관한 사항	현장사무소 건설을 위해 임대한 부지 밖(사유지)로 자재 및 폐기물 등 침범	사유지 민원 등이 발생되지 않도록 공사 구역 내 자재 등 관리 철저	회보불요
19	배관 및 벽체누수	수열설비 유입배관 및 벽체 누수	설비 운영관리 철저	회보불요
20	자동소화장치 미설치	전망대 저압 폐쇄형 배전반 자동소화장치 미설치	전기 방재설비 설계지침에 따라 설치 검토	회보불요