

한국승강기안전공단 상임감사

개선요구 및 통보

제 목 자율안전점검표의 작성 및 기록보관 미흡

소 관 부 서 ○팀

조 치 부 서 ○팀

내 용

1. 업무 개요

○팀은 안전보건경영시스템(KOSHA-MS) 지침서에 따라 운영하고 있으며, 승강기안전기술원(이하 “기술원”)의 경우 안전 인증 업무수행의 위험성을 고려하여 고소작업, 크레인, 지게차에 대한 자율안전점검표를 통해 안전을 위해하는 요소가 없는지 상시적으로 점검하고 그 결과를 기록하도록 하고 있다.

2. 관련 내규 및 판단기준

안전보건경영시스템(KOSHA-MS) 지침서에 따르면 떨어짐에 의한 위험방지 지침, 크레인작업 안전지침, 지게차작업 안전지침 등을 운영하고 있다. 그 중 떨어짐에 의한 위험방지 지침은 공단의 공정, 작업, 업무 중 떨어짐 및 무너짐 재해예방을 위하여 필요한 사항을 규정하였으며, 기술원의 시험동에서 시료를 설치하거나 교체 작업을 하는 경우 고소작업 자율안전 점검표에 따라 점검하도록 하고 있다.

또한, 크레인·지게차작업 안전 지침은 기술원에서 사용하는 크레인, 지게차의 안전한 작업방법, 점검과 정비 및 관계인의 준수사항 등을 규정함으로써 크

레인, 지게차의 위험으로부터 안전성을 확보하는 데 목적을 두고 있다.

따라서 ○팀은 크레인, 지게차 사용 전 자율안전점검표에 따라 점검하고 그 결과를 기록하고 관리를 철저히 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이에 따라 이번 종합감사(2024. 7. 29. ~ 7. 31.)에서 안전보건경영시스템 (KOSHA-MS) 지침서에 따른 ○팀의 자율안전점검표 작성을 점검하였다.

그런데 고소작업, 크레인, 지게차에 대한 자율안전점검표의 분실로 인해 관리 여부의 적정성을 확인할 수 없었다.

이는 크레인, 지게차 등의 장비사용 간 요구되는 안전성 확보에 지장을 초래할 가능성이 있다.

관계부서 의견 ○팀은 지게차 내에 자율안전점검표를 보관하여 점검을 하도록 했으나 지게차 특성상 차량 이동이 잦기 때문에 관리의 어려움으로 인해 분실했다는 의견을 제시하였다.

또한, 크레인·지게차 사용 전 작성해야 하는 자율안전점검표를 일부 작성하지 않은 사실을 인정했으며, ○팀에서는 QR코드를 사용하여 자율안전점검표를 작성하도록 안내하는 등 개선하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○팀장은

① QR코드를 활용한 자율안전점검표 작성·관리하고 있으나 누락 등이 발생하지

않도록 관리방법을 마련하시기 바라며,(개선)

② 자율안전점검표 분실과 같은 유사사례가 발생하지 않도록 직원 대상으로 교육을 실시하시기 바랍니다.(통보)