

한전KPS(주) 상임감사

모범 사례 (모범 행정 Award)

일련번호 2024-⊗⊗♠⊗△-002

제 목 적극적인 잠재위험발굴 활동으로 쾌적하고 안전한 작업환경 조성

관계부서 ⊗⊗♠⊗△

조치부서 ⊗⊗♠⊗△

내 용

1. 추진배경

- ☐ 고용노동부 고시 「사업장 위험성평가에 관한 지침」 제5조의2
- ☐ 안전보건업무가이드 1000-SH-TG090 「아차사고사례 운영가이드」
- ☐ 상반기 경상예방정비공사 기간 내 근로자 아차사고 사례 발생

2. 추진 중 어려움

- ☐ 상반기 아차사고(소형화물운반차 이용 안전장구 운반중 운전석에서 이탈할 뻔한 사고) 후속조치를 위해 안전벨트 장착·착용 및 「수시위험성평가」 실시

3. 해결노력

- ☐ 아차사고 개선 전·후

개선 전	개선 후
소형운반 자동차 이용 안전장구 운 반중 운전석에서 이탈할 뻔한 사고 발생	▪ 안전벨트 장착·착용 지시 철저 ▪ 수시위험성평가 실시 ▪ 아차사고 사례 적극 전파

⇒

4. 주요 성과

- ☐ (정성적 성과) 고객사 및 외부 인원에 대해 쾌적하고 안전한 이미지 제공으로 회사 신뢰도 제고
- ☐ (정량적 성과) 경상정비공사 중 안전사고 Zero 달성

5. 미담사례

- 고객사와 공정회의 시 아차사고 사례 후속조치에 대한 결과 공유를 통해 소내 모든 소형화물운반차에 벨트 착용지시(◎※△↑ ★▽ ♠♥♣ 본부장)

6. 각종대회 수상실적

- 2024년도 상반기 아차사고 사례 장려상 수상(♠□◆△◎-3089, 2024. 7. 15.)

7. 공적자

- (주 공적자) ⊗⊗♠⊗△ ◇□★ 팀장 VDL
- (부 공적자) ⊗⊗♠⊗△ 기술팀 주임 BNF

붙임 : 관련 증빙 1부. 끝.