

한전KPS(주) 상임감사

주 의 · 시 정 요 구

일련번호 2024-★★⊗㉮♡-4

제 목 공기구 운영관리 부적정

관계부서 ★★⊗㉮♡

조치부서 ★★⊗㉮♡

내 용

1. 업무개요

회사 자산의 효율적 사용과 적절한 관리를 위하여 「유형자산관리규정」 등에 유형자산의 취득, 유지, 보존, 운용과 처분에 대하여 기본적인 사항을 규정하고 있으며, 사업소에서는 해당 규정과 관련 법령 등을 준수하여 회사 유형자산을 관리하고 있다.

2. 판단기준

「공기구관리지침」 제22조(공기구 보험가입)와 「공기구 실무편람」Ⅲ 공기구 운영 5) 설비성 공기구 보험가입 대상 기준에 따라 취득년수 5년 이하의 설비성 공기구(10,000천 원 이상)는 위험을 보상하는 공기구 보험에 가입하고, 같은 지침 제24조(전산입력사항)에 따라 공기구 관리 전산시스템에 입력하여야 하며, 공기구 불출 시에는 공기구 관리시스템에 입력하여 공기구의 사용 실적과 이력을 기록·관리해야 한다.

「공기구관리지침」 제25조(교정검사)와 「측정기교정검사지침」 제11조(교정주기), 「공기구 담당자 및 공구실 관리자 업무가이드」 6.1.12(계측기 교정관리)에 따라 계측기의 교정주기는 「KOLAS 교정대상 및 주기설정을 위한 지침」의 규정을 준용하여 교정을 시행하고 검·교정일 초과 이전에 검·교정이 수행되어 품질관리에 지장이 없도록 해야 한다.

「설비성공기구 주요장비 관리 및 회계전표 작성기준 알림」(☒◇△♣♠-254, 2021. 1. 18.)에 따라, 수리 후 회계전표 작성 시 설비번호와 수리내역을 표기하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데, ★★☒☒♡의 설비성 공기구 보험가입 및 이력입력 현황 등을 점검한 결과, 공기구 담당자의 업무 소홀로 아래 [표 1]과 같이 '23년도 취득한 충전식 토크렌치(설비번호:***) 등 6점에 대해 보험가입 후 전산시스템에 보험가입 정보 입력을 누락하였고, '24년도 신규 취득한 고전압 절연저항계(설비번호:***) 등 7점은 설비성 공기구 보험가입을 적기에 가입하지 못한 사실을 확인하였다.

[표 1] 설비성 공기구 보험가입 가입 및 이력입력 현황

순번	설비번호	품명	취득 가액	취득 일자	보험 가입 여부	보험 이력 입력
1	***	***	***	***	***	***
2	***	***	***	***	***	***
3	***	***	***	***	***	***
4	***	***	***	***	***	***
5	***	***	***	***	***	***
6	***	***	***	***	***	***
7	***	***	***	***	***	***
8	***	***	***	***	***	***
9	***	***	***	***	***	***
10	***	***	***	***	***	***
11	***	***	***	***	***	***
12	***	***	***	***	***	***
13	***	***	***	***	***	***

(자진신고) ★★☒☒♡의 측정용 공기구 검·교정 현황을 점검한 결과, 아래 [표 2]와 같이 다이얼게이지(설비번호:***) 등 38점의 품목에 대해 검·교정을 시행하지 않은 것으로 확인되었다. 이에, 공기구 담당자를 대상으로 해당 사유를 확인한 결과, 다이얼게이지(설비번호:***) 등 11점은 검·교정 불가, 디지털멀티메타(설비번호:***) 등 7점은 작동불능, 외경마이크로미터(설

비번호: 1005139) 등 20점은 현장부서 장기불출 사용으로 반납이 되지 않아
검·교정을 시행하지 못한 것으로 확인되었다.

[표 2] 공기구 검·교정 누락내역

순번	설비번호	품명	최근 교정일	차기 교정일	미교정 사유	비고
1	***	***	***	***	***	
2	***	***	***	***	***	
3	***	***	***	***	***	
4	***	***	***	***	***	
5	***	***	***	***	***	
6	***	***	***	***	***	
7	***	***	***	***	***	
8	***	***	***	***	***	
9	***	***	***	***	***	
10	***	***	***	***	***	
11	***	***	***	***	***	
12	***	***	***	***	***	
13	***	***	***	***	***	
14	***	***	***	***	***	
15	***	***	***	***	***	
16	***	***	***	***	***	
17	***	***	***	***	***	
18	***	***	***	***	***	
19	***	***	***	***	***	
20	***	***	***	***	***	
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
37	***	***	***	***	***	
38	***	***	***	***	***	

그리고, 「설비성공기구 주요장비 관리 및 회계전표 작성기준 알림」
(☒◇△♣♠-254, 2021. 1. 18.)에 따라, 공기구 수리 후 회계전표 작성 시 설비
번호와 수리내역을 표기하여야 함에도, 진동데이터 수집 및 분석기 등 14
점의 공기구에 대해 일반 및 보험수리 후 설비 번호와 수리내역 표기를
누락한 사실을 확인하였다.

관계부서 의견 ★★⊗☒♡는 사업소 공기구 보험 관리와 공기구 관련
업무가 미흡하였음을 인정하였고, 향후 재발방지를 위해 노력하겠다는
의견을 제시하였다.

조치할 사항 ★★⊗㉠♡장은

- ① 사업소 공기구 관리를 미흡하게 한 관련자들에게 주의 조치하시고, (주의)
- ② 향후 유사사태가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조 치
★★⊗㉠♡	주임	ODC	사업소 기술관리	2020. 12. 23. ~ 현재	사업소 공기구 관리 미흡	주의