

IV. 현지조치사항 명세

@!사업소

No	현황 및 문제점	조치방안
002	○ 공기구 운영관리 미흡 - 「공기구관리지침」 제24조에 따라 취득단가 10,000천 원 이상의 공기구는 관리책임자를 선임하여야 하고, 공기구 보험가입 현황 등의 공기구 정보를 전산시스템(ERP)에 입력하여야 하며, 「측정기교정검사지침」 제11조에 따라 각종 측정기는 검·교정 유효기간 경과 전에 교정하여 미교정 측정기가 사용되는 일이 없도록 관리하여야 함에도, - @!사업소 공기구 담당자는 취득단가 10,000천 원 이상 공기구의 관리책임자를 미지정(2건)하고, 공기구 수리 및 보험이력(수리이력 10건, 보험이력 2건)을 미입력하였으며, 2개 품목의 측정기(절연저항계, 디지털멀티메타)가 검·교정 기한이 초과된 채로 운영되고 있는 등 공기구 운영관리가 미흡함 ※ 절연저항계(설비번호 : 10132018), 디지털멀티메타(설비번호 :10142704)	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행