

# 감사결과처분(요구)서

|                  |                              |          |                        |          |                        |
|------------------|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 일련번호             | 16                           | 감사자      | 감사실                    |          | 공개(○)<br>비공개( )        |
| 신분상 조치인원         | -                            | 재정상 조치방법 | -                      | 재정상 조치금액 | -                      |
| 수감부서<br>(처리할 부서) | △△△△국립공원사무소<br>(△△△△국립공원사무소) | 처분(요구)일자 | 2020. . .<br>2020. . . | 회신기일     | 2020. . .<br>2020. . . |

## △△△△국립공원사무소 (행정상 권고, 행정상 통보)

제 목 국립공원 \*\*\*호(선박) 관리 개선 필요  
관 계 기 관 △△△△국립공원사무소  
내 용

### 1. 현황 및 지적내용

#### ○ 국립공원 \*\*\*호 주요 제원 및 현황

| 선박명       | 총톤수<br>(ton) | 전장<br>(m) | 폭<br>(m) | 승선<br>인원(명) | 추진방식              | 항해속력<br>(kn) | 최대속력<br>(kn) |
|-----------|--------------|-----------|----------|-------------|-------------------|--------------|--------------|
| 국립공원 ***호 | 5.62         | 9.45      | 3.00     | 8           | 가솔린 엔진<br>2대(선외기) | 20           | 35           |

○ 공단 「선박관리규칙」 제26조(안전설비) 내지 제27조(안전수칙 등)에 의거 선박의 안전설비 기준을 준수하고 사용기관의 장, 선장·승무원 및 승선자 등은 안전수칙을 준수하여야 하며, 선박 안전설비 이상 유무를 수시로 확인하고 안전설비의 이상 유무 확인결과 교체나 수리가 필요한 설비는 신속하게 조치하도록 규정하고 있음

○ △△△△국립공원사무소는 국립공원 \*\*\*호 선박을 운영하면서 선박 안전수칙 및 관련법령을 준수하도록 노력하고 있으나, 선박안전 관련 전문기관(한국해양교통안전공단)과 합동으로 선박운영 실태에 대하여 2020.09.23. 현장 점검한 결과 아래 사항에 대하여 개선 등의 조치가 필요함

- ▶ 선박 안전점검 및 선박장비대장 등 선박 운영 및 관리 전반에 대한 점검 결과 특이사항 없음
  - 다만, 선박내 발전기 작동상태 점검 결과 간헐적 작동 오류 발생
    - \* 사무소는 해당 발전기 수리업체에 수리를 요청해 놓은 상태이며, 업체 사정상 수리가 지연되고 있는 것으로 확인되었고, 발전기는 선박의 주요기능에 영향을 미치고 있지 않음(냉장고, 에어컨 등 전자제품 사용 용도임)
- ▶ 선박 조타실내 의자의 경우 고정 되어 있지 않아 전도 등의 안전사고 발생 위험이 있어 이에 대한 조치가 필요함

## 2. 조치할 사항

- 행정상 권고 (단기조치: 3개월 이내) 【△△△△국립공원사무소】
  - 점검결과에 대한 개선방안 마련
- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△국립공원사무소】
  - 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책 마련