

② 지적사항 요약

2

설비 운영·유지관리 분야 (12건) No. 8~19

13

계량설비 밸브점검 미실시 및 입증시험 절차준수 소홀

부서주의 - □·■본부 ■부 /

주의 - ■본부 ■부 (Y)·(Z)·(A)·(A)·(A)·(B)·(A)·(C)

【현황 및 근거】

- 「배관시설이용기준」 제27조에 따르면 계량설비가 시설이용자 부지내에 위치한 경우 시설이용자 소유시설의 미계량 가스 발생 방지를 위하여 계량설비의 자동차단 밸브를 내부누설이 없도록 관리하여야 하며, 연 1회 이상 시설이용자와 공사는 합동으로 점검하도록 되어 있음
- 「천연가스용 계량설비 운영 기술표준」 4.4에 따르면 입증시험은 운영부서, 보전부서 및 수용가와 협의하여 보전부서가 실시하도록 되어있고, 「계량설비 입증시험 기술표준」에 따라 연 1회 유량컴퓨터 정확도시험 결과표를 작성하고 결과에 대하여 수요처 확인을 받아야 함

【문제점】

- ① (점검 미실시) 가스공급 개시 이후 배관시설이용자 부지내 계량설비 자동차단밸브 내부누설 합동점검 미실시
- ② (결과표 작성 누락) 유량컴퓨터 정확도시험 결과를 기록양식에 미기록
- ③ (수요처 확인 누락) 유량컴퓨터 정확도시험 결과에 대하여 수요처 측에 알림 및 확인을 받지 아니함

【조치할 사항】

- ▶ ①배관시설이용자 소유시설의 계량설비 자동차단 밸브 내부누설 점검 업무를 소홀히 한 부서에 주의
- ▶ ②③결과표 작성을 누락하고 수용가 확인 업무를 소홀히 한 담당자에 주의