

(7)

마사군 공급시설 건설공사 현장 안전관리 조치 미흡

현지조치 - 개마단 대안전건설사무소

【현황 및 근거】

- 「안전보건규칙」 제3조(전도의 방지), 제4조(작업장의 청결), 제11조(작업장의 출입구), 제22조(통로의 설치), 제661조(유해성 등의 주지)에 따라 근로자를 보호하기 위해 규정된 조치를 취하여야 함
- 개마부-1641(‘23.11.10) “주배관 건설현장 스마트 안전장비 의무 사용 요청”

【문제점】

- ① (스마트 안전장비 활용 미흡) 중장비 접근경보시스템, 전자호루라기 등 활용 필요
- ② (자재의 보관상태 미흡) 보관중인 관부설 자재의 전도방지 조치 필요
- ③ (건설자재 및 폐기물 보관상태 미흡) 보관중인 건설자재의 붕괴·날림 방지를 위한 덮개의 고정보강 및 건설폐기물의 적정 장소보관·처리 필요
- ④ (출입구 및 울타리 통로 및 안전공간 미확보) 적치자재의 정리 등을 통해 출입구 및 울타리 주변 통로 및 안전 이격거리 확보 필요
- ⑤ (공사현장 안전펜스 설치 미흡) 보행자·작업자 추락방지용 안전펜스 등 설치 필요
- ⑥ (작업자의 불안정한 작업자세) 용접작업자 근골격계 부담작업 시 올바른 작업자 세와 작업도구, 작업시설의 올바른 사용방법 주지 필요

【조치할 사항】

- ▶ 해당 위험요소에 대해 적절한 조치를 취하도록 관련 부서에 현지조치