

조치요구 등 명세

No	건명 및 주요내용	비고
10	☐ ▲▲공동 변전실 출입문에 부착된 출입인가자 현황 최신화 미실시 ○ (현황·기준) 전기실에는 허가된 직원만 출입하도록 출입인가자 현황을 출입문에 부착하여 관리하고 있음 ○ (문제점) 변전실 출입문에 출입 인가자 현황을 인사발령(2024. 00. 00.)일 이후 최신화하지 않아, 비인가자가 출입시 오조작에 의한 전기사고가 발생할 우려가 있음. <u>[그림] △△지사 변전실 상시출입 인가자 현황</u> ○ (관계부서 의견) 이견 없음 ○ (조치할 사항) △△지사장은 변전실 출입 인가자 현황을 최신화 조치 필요 (현지조치)	[관계부서] △△지사 [조치부서] △△지사

۲۷.