

조치요구 등 명세

No	건명 및 주요내용	비고
12	□ 지상탱크 이송배관에 물질명과 흐름방향 미표시 ○ (현황·기준) 이송배관에는 물질명과 흐름방향을 문자와 기호(화살표)를 사용하여 표시하여야 함 * 관련근거: 한국산업안전보건공단 「배관내 이송물질 표시에 관한 안전가이드」 ○ (문제점) 지상탱크 소화배관, 냉각수 배관 등 옥외 이송배관에 문자와 기호로 표기된 물질명과 흐름방향을 육안으로 식별하기 곤란하여 근로자가 이송물질의 위험도 특성을 확인하기 어려울수 있음 ○ (관계부서 의견) 이견 없음 ○ (조치할 사항) △△지사장은 지상탱크 소화배관, 냉각수 배관 등 옥외 이송배관에 표기된 물질명과 흐름방향을 문자와 기호로 육안식별이 가능하도록 조치 필요 (현지 조치)	[관계부서] △△지사 [조치부서] △△지사

끝.