

일련번호	31	감사자			공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

시정요구(금액) 및 통보

제 목 전기요금 적정 관리 필요

소 관 부 서 ★★사업단

조 치 부 서 ★★사업단

내 용

1. 업무 개요

★★사업단은 가압장, 중계펌프장, 가로등 등 시설물 완공 이후 지자체 등에 이관하기 전까지 시설물 유지관리를 하며 전기요금을 납부(27개소)하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

ㄷㄷㄷㄷ 「기본공급약관」 제19조(계약전력 결정 기준), 제20조(계약전력의 산정)에 따르면, 계약용량은 개별 설비에 환산율(수용율)을 적용한 용량 또는 전체 설비용량 중 고객이 선택하는 것으로 산정 할 수 있으며, 동 약관 제67조(요금의 계산)에 따르면, 기본요금은 전력사용량과 무관하게 계약전력 등을 기준으로 납부토록 되어 있다.

또한, 「√√ √√√√√√ 2단계 1공구 CCTV 전원 인입 검토」(★★사업단-2841, '25.7.8)에 따르면, 시공사(↓↓↓ 건설)에서 사용하는 CCTV 설비의 전기를 송수가압장 시설 사용 전기료에 포함하여 K-water가 ㄷㄷㄷㄷ에 납부하고, 시공

사로부터 매달('25.6.10부터) 56,720원을 수납받는 것으로 운영방안을 수립하였다.

3. 감사결과 확인된 문제

① 전기사용 계약 적정성

√√ √√√√√√ 오페수중계펌프장인 경우 실제 최대전력은 30~60kW 수준이지만, 계약전력이 160kW로 체결되어 있어, 기본요금 과다 부과 방지를 위한 적정 계약전력 검토가 필요하다.

또한, 오페수중계펌프장 예비펌프, 일부 가로등은 최근 약 1년간 사용 이력이 없는 설비로, 미사용 시설의 전기 차단에 따른 안전사고 예방, 예산 절감을 위해 전기사용 유지에 대한 적정성(계약해지, 계약전력 최소화 등) 검토가 필요하다.

② 전기요금 적기 부과 관련

관련 방침에 따르면, 시공사에게 매달 사용 전기료를 청구하고 수납하여야 하지만 시행하지 않은 사실을 확인하였다.

관계부서 의견 ★★사업단은 운영 여건 및 인수인계 시점 등을 고려하여 전기사용 적정성 검토 등을 시행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① ★★사업단장은 미납된 시공사 사용 전기요금에 대하여 조속히 청구하여 수납하시기 바랍니다.(226,880원) (시정(금액))

② ★★사업단장은 유지관리 시설에 대한 적정 전기사용 계약을 검토하고,
시공사 사용분에 대한 전기요금 관리를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)