



청렴
국민연금

「2019년도」

사 옥 감 사 결 과 보 고 서

－ □□ · ▽▽ 권역 사옥 －

2019. △△.

◇◇사옥 조경(연못) 환경 개선

◇◇지사 기술직 ○급 ○○○, 시설소장 ○○○

1 추진배경

- ◇◇사옥 녹지 공간 조경시설 개선을 통한 노후 건물 이미지 개선
- 내방고객 및 공단 직원의 쾌적한 휴식 공간 마련 및 임대 입주업체 이용만족도 향상

2 추진과정

- 팔각정 바닥 및 난간 정비 작업 실시 : 샌딩(면고르기, 도색작업)
 - 팔각정에 신발을 벗고 올라가 편안하게 휴식을 취할 수 있도록 조성



작업 전(조류 배설물로 더러워진 난간 및 바닥)



작업 완료

- 팔각정 난간 주변 안전 안내 표지판을 제작·설치하여 어린이 등 낙상사고를 미연에 방지



안내표지판 제작 설치

- 조류의 배설물로 인한 팔각정 바닥 훼손 방지를 위해 참새 등 새들이 접근할 수 없도록 그물 설치(★★ 팔각정 벤치마킹)

○ 연못 보완 작업 실시


- 기존 지하수 급수 기능만 있던 연못 설비를 순환할 수 있도록 연못 순환 설비 구축



순환 펌프 설치



배관 작업 1



배관 작업 2

- 우산 분수 주변을 대리석으로 교체하여 미관 개선



우산분수 정비 전



정비 중



정비 후

3 추진성과

- ◇◇사옥을 이용하는 내·외부 고객에 대한 도심속의 휴식 공간 제공으로 공단 이미지 제고
- 전문업체 의뢰 시 약 ○○만원이 소요되는 팔각정 그물설치 작업을 자체 시행하여 예산 절감 기여
- 기존 지하수 급수 기능만 있던 연못 설비를 순환할 수 있도록 연못 순환 설비를 구축하여 상수도 사용량 절감
- ◇◇역 주변 유일한 녹지 공간 보유 건물로 임대 계약 및 재계약시 강점으로 활용 가능