

한국도로교통공단 감사

개 선

제 목	청사 LED전광판 위험요인 제거 등 시설 개선 필요
소 관 부 서	대전·세종·충남지부 안전지원부
조 치 부 서	대전·세종·충남지부 안전지원부(개선), 안전경영처(개선)
내 용	

1. 업무 개요

공공기관 청사 시설물의 노후화 및 사용 환경 변화에 따라 구조적 결함 가능성이 증가하고 있으며, 이에 따라 각 사업장에서는 안전사고 예방을 위해 법령에 근거한 체계적 점검과 관리가 필요하다.

2. 관계법령 및 판단기준

「신청사 LED전광판 제작 설치공사 시장조사 보고(운영지원부-4148, 2012.12.18.)」에 의거, 대전·세종·충남지부는 2012년 신청사 개청 시 LED 전광판을 설치하여 주요정책 홍보와 사업 안내, 업무 관련 공지사항 전달 등 대민 소통 수단으로 활용해 왔다.

또한, 청사 시설물에 대해서는 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행규칙」 제19조(시설물의 구조안전상 주요부위의 중대한 결함) 별표3에 따라 부식, 탈락 등 결함이 발견될 경우 해당사항을 신속히 조치해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

청사 시설 점검 결과, LED전광판의 경우 화면 현출이 제대로 되지 않았으며 부품 단종 등으로 수리가 어려운 것으로 파악됐다.

전광판 표면이 부식되어 미관을 해치고 있을 뿐만 아니라 본체 일부가 탈락되어 출입자 안전 상 위험요인이 될 수 있으므로 조치가 필요하다.

[사진 1] 청사 전경 및 LED전광판



관계부서 의견 안전지원부는 LED전광판 시설 노후로 인한 기능 상실과 본체 탈락 현상 등 문제점에 대해 개선 방안을 마련하겠다는 의견을 제시했다.

조치할 사항 안전지원부장은 출입자 안전 확보 및 쾌적한 청사 환경을 위해 LED전광판 시설을 개선해 주시고(개선), 안전경영처장은 시설 개선 과정의 위험성평가 확인 등 제반사항 지원에 협조해 주시기 바랍니다.(개선)