

일련번호	△△△-4
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2021년도 △△△국립공원사무소에 대한 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하오니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제19조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2021. 08. 27.

국립공원공단 감사반장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△ △ △	2021	현지조치	-	-

제 목 : △△△사무소 청사 배관용 공동구 추락방지 안내문 설치

(현 황)

- 공단「공원시설유지관리규칙」제19조(기타 시설관리)에 의하면 모든 시설은 해당시설 본연의 기능이 정상적으로 유지되도록 관리되어야 하며, 시설이용자(탐방객)에게 안정감을 주도록 청결·미관 등을 유지하도록 규정하고 있음.
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제13조에 의하면 개구부의 추락 방지를 위한 방호 조치를 하도록 규정하고 있음

(위법부당내용)

- △△△국립공원사무소는 청사는 건물 중심부에 각종 배관설치를 위해 공동구가 설치 되어 있음
- 3층 공동구에서 작업을 할 경우 개구부에 의한 추락 위험이 상존 하는 바 이에 대한 방호 조치의 일환으로 추락 위험 경고문 부착 필요

- 현황사진



(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월이내) 【△△△국립공원사무소】
 - 작업 중 추락 위험 경고문 부착