

감사결과처분요구서

일련번호	21	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (△△△국립공원사무소)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처분요구일로부터 각1개월 이내

△△△국립공원사무소

(행정상 통보)

제 목 낙석계측시스템 운영관리 소홀

관 계 기 관 △△△국립공원사무소

내 용

1. 업무처리기준

- 공단『국립공원 낙석계측시스템 운영 매뉴얼』에 따르면 날씨 및 동식물의 생육 또는 기타 사유로 시스템이 손상되었을 경우에는 즉시 정비하여야 하며, 계측 자료는 해당 급경사지 지정이 해제될 때까지 저장·보관하도록 함

2. 현황 및 지적내용

- △△△국립공원사무소 낙석계측시스템 운영 현황

구분	낙석계측시스템	설치일자	측정(일)	결측(일)	기동율(%)	결측사유
전체 기동율					67	
연평균 기동율					90.5	
2019년	△△ 01-03-01(1)		348	17	95	
	△△ 01-03-01(2)		266	99	72	
	△△ 01-08-01		123	242	99	
	△△ 01-13-01		122	243	99	
	△△ 02-02-01		319	46	87	
	△△ 02-03-01		114	251	91	
연평균 기동율					55	
2020년	△△ 01-03-01(1)		194	171	53	
	△△ 01-03-01(2)		85	280	23	배터리 충전 불량
	△△ 01-08-01		86	279	23	
	△△ 01-13-01		360	5	98	
	△△ 02-02-01		198	167	54	

	△△ 02-03-01		285	80	78	
연평균 가동율					88	
2021년	△△ 01-03-01(1)		148	3	98	
	△△ 01-03-01(2)		151	0	100	
	△△ 01-08-01		151	0	100	
	△△ 01-13-01		49	102	32	업무상 誤 통신해지
	△△ 02-02-01		149	2	98	
	△△ 02-03-01		150	1	99	

- △△△국립공원사무소는 2019년 9월부터 낙석계측시스템(경사계 10대, 변위계 10대)를 설치하여 운영 중이며, 본사 안전대책부에서 마련한 통합관리시스템을 통해 데이터를 수신하여 1시간 마다 암반의 변위량을 측정하여 암반 변위의 관리기준치¹⁾를 초과하는 경우 통합관리시스템과 담당자 문자알림 등의 기능을 통해 현장 경보방송을 하여 탐방객에게 위험을 알리고 있음
- 2019년부터 감사일 현재까지의 △△△국립공원사무소 낙석계측시스템(6개소) 운영 현황을 점검한 결과,
 - 2020년의 경우 2개소(△△ 01-03-01(2), △△ 01-08-01)의 경우 태양광 발전에 의한 배터리 충전 불량으로 데이터 결측일이 각각 279일, 280일로 가동율이 23%내외로 확인되었으며,
 - 2021년의 경우 1개소(△△ 01-13-01)의 경우 업무상 실수로 해당 기기의 통신을 해지함에 따라 작동이 불가능한 상태로 방치되어 있는 등 낙석계측시스템 운영관리를 소홀히 한 것으로 확인됨

3. 조치할 사항

- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】
 - 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련

1) 관리기준치: (변위계) 1차 3mm, 2차 5mm, 3차 10mm (경사계) 1차 1도, 2차 2도, 3차 3도