

감사결과처분(요구)서

일련번호	22	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원△△△ (△△△국립공원△△△)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처분요구일로부터 1개월 이내

△△△국립공원△△△

(행정상 통보)

제 목 낙석계측시스템 운영·관리 소홀

관 계 기 관 △△△국립공원△△△

내 용

1. 업무처리기준

- 공단 『국립공원 낙석계측시스템 운영 매뉴얼』에 따르면 날씨 및 동식물의 생육 또는 기타 사유로 시스템이 손상되었을 경우에는 즉시 정비하여야 하며, 계측자료는 해당 급경사지 지정이 해제될 때까지 저장·보관하도록 함

2. 현황 및 지적내용

- △△△국립공원△△△ 낙석계측시스템 운영 현황

구 분	낙석계측시스템	설치시기	측정(일)	결측(일)	가동율(%)	결측사유
2019년	△△22-01-03	2017.02.	176	189	48	통신상태 불량(데이터전송) 및 전원공급 문제 등
	△△22-01-03(02)	2017.02.	254	111	70	
2020년	△△22-01-03	2017.02.	32	333	9	통신상태 불량(데이터전송) 및 전원공급 문제 등 ※운영개선 계획에 따른 일제 정비 시행(△△△-7747호(20.11.06))
	△△22-01-03(02)	2017.02.	28	337	8	
2021년	△△22-01-03	2017.02.	172	0	100	
	△△22-01-03(02)	2017.02.	172	0	100	

※ 출처: △△△ 제출자료

- △△△국립공원△△△는 낙석계측시스템(경사계 2대, 변위계 1대)를 설치하여 운영중이며, △△ △△△△△에서 마련한 통합관리시스템을 통해 데이터를

수신하여 1시간 마다 암반의 변위량을 측정하여 암반 변위의 관리기준치*를 초과하는 경우 통합관리시스템과 ▽▽자 문자알림 등의 기능을 통해 현장 정보방송을 하여 탐방객에게 위험을 알리고 있음

* 관리기준치: (변위계) 1차 3mm, 2차 5mm, 3차 10mm (경사계) 1차 1도, 2차 2도, 3차 3도

- 2019년부터 감사일 현재까지의 △△△국립공원△△△ 낙석계측시스템 운영 현황에 따르면 2019년 2개소(△△22-01-03, △△22-01-03(2), 계측율 48%), 2020년 2개소(△△22-01-03, △△22-01-03(2), 계측율 8%, 9%)로 저조한 것으로 확인되었음

3. 조치할 사항

- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원△△△】
 - 관련 규정 숙지 및 △△ 교육 등 재발방지 대책 마련