

감사결과처분요구서

일련번호	18	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	2	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△△△ (△△△ △△△△△) (△△△△△ △△△△△) (△△△△△△△△△△△)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처분요구일로부터 각1개월(6개월) 이내 *행정상 권고/시정

△△△△△△△△△△△△

(신분상 경고2, 행정상 권고, 행정상 시정, 행정상 통보)

제 목 자동우량경보시설 관리 소홀

관 계 기 관 △△△ △△△△△, △△△△△ △△△△△, △△△△△△△△△△△△

내 용

1. 업무처리기준

- 공단 △△△△△는 여름철 자연재난대책기간(5.15~10.15.) 도래에 따른 「2020년 여름철 자연재난대책 추진계획」 을 2020.05.08. 전사무소(원)에 통보* 하면서, 각 사무소에서는 현장 여건에 맞는 자체 계획을 수립하여 인명 및 시설피해가 최소화 될 수 있도록 예방 및 대응활동에 최선을 다할 것을 지시함.

* 「2020년 여름철 자연재난 대책 추진계획 알림(△△△△△-1076호, 2020.05.08.)」

- 재난 예·경보시설의 경우 유지보수(전문업체)를 통한 정상 가동상태를 유지하고, 월 1회 자체 점검 및 유지보수 시행 후 기록관리(통합방재시스템 입력)하여야 함

2. 현황 및 지적내용

- △△△△△△△△△△△△△△ 자동우량경보시설 운영 현황(2021.07.08. 현재)

지구명	계	소재지	통신상태	최종통신일자	비고
계					

△△△지구 (5)	△△△△△△	△△군 △△면	불량	2020.11.02.	지자체 통신망 연계
	△△△△△△△△	△△군 △△면	불량	2020.11.30.	지자체 통신망 연계
	△△△△△△△△	△△군 △△면	불량	2021.01.22.	지자체 통신망 연계
	△△△△△△△△	△△군 △△면	불량	2021.03.17.	지자체 통신망 연계
	△△△△△△△△	△△군 △△면	불량	2020.12.12.	지자체 통신망 연계
△△사지구 (3)	△△△△△△	△△군 △△면	불량	2020.10.31.	지자체 통신망 연계
	△△△△△△△	△△군 △△면	불량	2020.10.28.	지자체 통신망 연계
	△△△△△△△	△△군 △△면	불량	2021.07.04.	지자체 통신망 연계
△△△지구 (3)	△△△△△△△△	△△군 △△△	불량	2021.03.22.	지자체 통신망 연계
	△△△△△△△△	△△군 △△△	불량	2020.08.21.	지자체 통신망 연계
	△△△△△△	△△군 △△△	불량	2021.03.22.	지자체 통신망 연계
△△지구 (3)	△△△△△△△△△	△△군 △△면	불량	2020.10.14.	지자체 통신망 연계
	△△△△△△	△△군 △△면	불량	2021.01.13.	지자체 통신망 연계
	△△△△△△	△△군 △△면	불량	2021.01.13.	지자체 통신망 연계
백무지구 (5)	△△△△△△△	△△군 △△△	양호	2021.07.08.	
	△△△△△△△	△△군 △△△	양호	2021.07.08.	
	△△△△△△△△	△△군 △△△	양호	2021.07.08.	
	△△△△△△△	△△군 △△△	양호	2021.07.08.	
	△△△△△△	△△군 △△△	양호	2021.07.08.	

○ △△△산국립공원△△사무소에서 운영 중인 자동우량경보시설에 대하여 감사일 현재(2021.07.08.) 운영 및 관리실태를 점검한 결과, 재난 예·경보시설의 경우 유지보수(전문업체)를 통한 정상 가동상태를 유지하여야 함에도, △△△지구 △△△△△△△의 경우 **2020.08.21.21:00 이후 통신이 두절된 후 감사일 현재 까지 통신이 두절되어** 있는 등 자동우량경보시설 14개소가 통신이 두절되어 있는 상태임에도 사무소 자체 점검 및 위탁업체 점검결과 ‘통신상태: 이상 없음’으로 잘못 보고하였으며,

※ 사무소에서 운영 중인 자동우량경보시설은 △△군 및 △△군의 통신망을 연계하여 사용하고 있으며,

- △△군에서는 자동우량경보시설의 무전기를 디지털 교체사업을 추진함에 따라 2021년 2월부터 해당시설의 가동이 중단[‘자동우량경보시설 가동 중단 실정 보고’(△△△△△사무소-2031호, 2021.03.27.)]된 것으로 보고되었고,
- △△군에서는 지자체의 장비 교체 후 통제국간 프로그램 연동오류로 인하여 관련 장비의 통신이 두절됨에 따라 유지보수업체와 협의가 필요한 것으로 보고됨(재난예경

보시설 유지관리 정기점검 결과보고서, 2021.06.)

- 현재 사무소는 자동우량경보시설 유지보수 용역업체에 시설 운영 정상화에 대한 신속한 이행 촉구를 요청한 실정으로 확인됨(△△△△△사무소-5420호, 2021.7.8.)

- 백무지구 자동우량경보시설 경보방송 발령 현황을 점검한 결과에 따르면, 2018년부터 감사일 현재까지 본사의 통합방재시스템에는 집중호우에 따른 경보방송 등 총 15회 경보방송이 발령된 것으로 로그 기록이 남아 있으나, 사무소에서 운영 중인 △△△△△에는 총 106회('18년 27회, '19년 29회, '20년 50회)에 걸쳐 경보방송이 발령된 것으로 기록이 남아 있는 등 본사의 통합방재시스템과 데이터 연동이 제대로 이루어지지 않고 있는 실정임

- 또한, 위탁업체에서 2021.5.27. 정기점검한 결과에 따르면, ①첫나들이 경보국 및 △△△폭포 경보국의 경우 태양전지 충전시간 부족으로 해당 우량국 주변 수목 가지치기 등 음영지역 해소, 배터리 증설 및 장비 이설 등 자동우량경보시설의 관리 개선 방안 마련이 필요하며, ② △△△자동기상관측시설(△△△)의 경우 배터리 노후로 교체가 필요한 실정으로 확인됨

3. 조치할 사항

- 행정상 권고 (장기조치: 6개월 이내) 【△△△△△ △△△△△】

- 재난예경보시설의 통신망 개선 등을 통하여 해당시설의 제기능이 유지될 수 있는 방안 마련

- 신분상 경고 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△ △△△△△】

- 자동우량경보시설 관리 소홀

[관련자]

구분	직 급	성 명	담당업무	소속(현 근무처)	처분요구	비고
1	△△△ □급	○○○	담당과장	△△△△△△△△△△△	경고	
2	△△△ □급	○○○	업무담당	△△△△△△△△△△△	경고	

○ 행정상 시정 (장기조치: 6개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△】

－ 위탁업체 점검결과 지적사항에 대한 정비 조치 이행

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△】

－ 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련