

일련번호	△△△-7
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2022년도 △△△△△△△△△△에 대한 복무감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제33조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2022. 03. 07.

국립공원공단 감사반장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△ △ △	2022	현지조치	-	-

제 목 : 탐방지원센터 내 유해물질(MSDS_등유) 안전표지 부착
및 분리보관 필요

(현 황)

- 산업안전보건법 제37조(안전보건표지의 설치·부착)에 의거 유해하거나 위험한 물질 등에 대한 경고, 비상시 대처를 위한 지시·안내 그 밖에 근로자의 안전 및 보건 의식 고취를 위한 사항 등을 그림, 기호 및 글자 등으로 나타낸 표지를 설치 하여야함.

(위법부당내용)

- △△△△△△△△△△는 탐방서비스 제공을 위해 △△△△△△△센터를 운영 중에 있으며, △△△△센터 난방을 위해 난로를 설치·운영 중에 있으나, 난방연료(등유)통의 경우 유해물질(MSDS) 안내표지가 미부착되어 있으며, 난로 옆에 보관 중인 실정으로 분리 보관이 필요함.

(사진대지)



(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△】
 - 난방유 유해물질 안전표지 부착 및 분리보관 필요