


② “직원과 탐방객 모두가 안전한”비대면 자동출입시스템 구축(2020)

1) 추진 개요



2) 추진 내용

준비	○ 자동출입시스템 운영 관련 유사 사례 조사 - 유사사례 없음, 전국 최초 개발 및 도입 사례 ○ 자동출입시스템 현장 적용 가능 여부 검토 - 상시전력·통신 인입, 기술 등 적용 가능 여부
도입 운영	○ 도입·운영을 위한 설치대상지 조사 및 선정 - 고지대 탐방로 입구 4개소(비선대, 남설악, 한계령, 장수대) ○ 대상지 4개소에 대한 시스템 설치 및 운영
개선	○ 시범운영 상 나타난 미비점을 보완하여 시스템 완성도 증대 개방방식변경 버튼식 개방방식 (기존 시스템) + 동작감지센서 추가 (개선 시스템) = 시스템 오류 저감 (안전사고 저감) 불법출입차단 감금장치 없음 (기존 시스템) + 자석감금장치 추가 (개선 시스템) = 강제개방 불가 (불법산행 차단)

3) 추진 성과

○ 탐방지원센터 주·야 근무자의 안전 확보 및 근로환경 개선

- 개방요구 등 현장 발생 가능한 불필요 마찰 및 접촉으로부터의 직원 안전 상승
- 탐방로 개방 시 불특정다수 접촉 차단, 직원의 코로나19 감염 우려 감소

○ 탐방로 입구 영상처리장치(CCTV) 연계를 통한 보안·안전조치 고도화

- 불법 출입·야간산행 원천 차단, 코로나19에 대한 통제 가능성 상승
- 공원 내 확진자 발생 시 빠른 협조로 보건당국 역학조사 소요시간 감소

4) 기대 효과

○ 탐방지원센터 근무자의 근로환경 개선과 더불어 예산(경상경비) 절감

○ 불법 출입, 야간산행 차단 및 그에 따른 불필요한 민원 발생 감소

5) 현황사진



비선대탐방지원센터 자동출입시설 설치 전·후



남설악탐방지원센터 자동출입시설 설치 전·후



한계령탐방지원센터 자동출입시설 설치 전·후



장수대분소 자동출입시설 설치 전·후