

감사결과처분(요구)서

일련번호	20	감사자	감사실		공 개() 비 공개(○)
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	1,130,000원
수감부서 (처리할 부서)	△△국립공원사무소 (△△국립공원사무소)	처분요구일자	2023. . .	회신기일	처분요구일로부터 각 3개월 이내

△△국립공원사무소

(재정상 감액, 행정상 통보)

제 목 2021년 훼손탐방로 정비공사 철골재 철거 정산 소홀
관 계 기 관 △△처 △△△△부, △△국립공원사무소
내 용

1. 업무처리기준

○ 공단 『공사업무집행규칙』 제45조(하자보수 점검 및 조치) 시설물 관리기관의 장은 공사 준공 후 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제60조 및 제63조, 같은 법 시행규칙 제70조 및 제73조 규정에 따라 하자검사를 다음 각 호와 같이 실시하여야 한다. <개정 2022.11.24.>

1. 하자점검: 시설물 관리기관의 장은 준공 후 하자담보 책임기간 내에서 연 2회 이상(하자 담보책임기간 만료되기 14일 전부터 만료일까지 별도 1회 추가) 정기적(반기별)으로 하자를 관리하고, 직원 중 하자점검자를 임명하여 하자 발생 여부를 점검하게 하여야 한다. 이 경우 하자점검자로 임명 받은 자는 하자발생 여부를 점검하고 그 결과를 시설물 관리기관의 장에게 보고(별지 제16호서식)하여야 한다. 다만, 준공 후 필요하다고 인정될 때에는 별도로 하자점검을 할 수 있다.

2. 현황 및 지적내용

○ 2021년 △△국립공원 훼손탐방로 정비공사 현황

공 사 명	공 사 기 간	주 요 공 사 내 용	사업비(천원)	계약업체
2021년 △△국립공원 훼손탐방로 정비공사	2021. 6. 29.~10. 26.	- 노면, 목재계단, 배수로 정비 등	694,755	△△△△ △△△△ △△

○ 공사비 과다계상 현황

공 종	규 격	수량(kg)	당 초		재 산 정		차액 계 (A-B, 원)	부가세(원)	총액(원)
			단가	금액(A)	단가	금액(B)			
철교량 철거									1,130,228
고재처리	교량	3,022	0	0	**340	1,027,480	0	102,748	1,130,228

○ △△국립공원사무소에서는 「2021년 훼손탐방로 정비공사」를 시행하면서, 사무소에서 제출한 준공도서에 따르면 기존 노후 교량을 철거(20m)하고 신규 교량을 설치하여 안전하고 쾌적한 탐방환경을 조성하였음.

- 기존 교량 철거(20m) 시 발생하는 H형강의 경우 철재량을 미리 예상하여 고철 판매금액을 반영하여야 함에도 이를 이행하지 않고, 시공과정에서도 발생한 고철량을 계근하여 정산에 반영하지도 않은 것으로 확인됨.
- 교량 철거(20m) 시 발생하는 고철의 총중량은 3,022.4kg으로 사업 당시 고철 판매단가를 고려하였을 때 총1,130,228원을 과다 집행한 사실이 있음.

3. 조치할 사항

○ 재정상 회수 (단기조치: 3개월 이내) 【△△국립공원사무소】

- 철거 시 발생한 과다 집행한 고철 판매액(1,130,000원) 회수 조치

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△국립공원사무소】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련