

일련번호	△△△△△-9
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2023년도 △△△△△△△△△△△△에 대한 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제33조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2023. 2. 3.

△△△△△△ 감사반장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△△△△△△△△ △△△△	2023	현지조치	-	-

제 목 : △△△△ 속도 제한구역 안내표지판 공단로고 부착 필요

(현 황)

- 공단 「공원시설유지관리규칙」 제19조(기타 시설관리)제1항에 따르면 모든 시설은 해당시설 본연의 기능이 정상적으로 유지되도록 관리되어야 하며, 시설이용자(탐방객)에게 안정감을 주도록 청결·미관 등을 유지하도록 함

(위법부당내용)

○ △△△△△△△△△△△△는 야생동물물을 보호하기 위해 안내표지판을 설치하여 △△△△△△ 속도제한구역을 홍보하고 있으나, 안내표지판 상단 공단로고가 미부착되어 있어 공단로고 부착이 필요함.

(사진대지)



(조치할 사항)

○ 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△】
- △△△△ 속도 제한구역 안내표지판 공단로고 부착 필요