



시정, 통보

제 목	위험성평가 이행점검 보고서 작성 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 2개월, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△△△△△는 안전하고 쾌적한 공원환경 조성 및 탐방객 이용편의 개선을 위하여 2023년 공원사업으로 「2023년 △△△ 공중화장실(△△△,△△△) 정비공사」 및 「2023년 △△△ △△△△ 신축공사(건축토목)」 등 34건의 사업을 추진하였으며, 건설현장 안전관리를 위하여 수급업체로부터 사업장에 대한 위험성 평가 이행결과를 제출받아 유해·위험요인을 선제적으로 차단하는데 최선을 다하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

일터안전실-290(2023.2.16.)호 「2023년 △△△△△△ 위험성평가 추진계획 알림」에서는 시설, 공사, 도급, 위험 화학물질 등 사업장의 모든 장소에 대하여 위험성평가를 수시로 이행하도록 하고 있다.

또한, 계약부서에서는 수급업체 위험성 평가 제출 의무사항을 계약 시 반영하도록 하고 있으며, 수급업체는 해당 작업에 대한 위험성평가 이행 후 발주처로 결과를 제출하여야 한다. 사업부서에서는 수급업체가 제출한 위험성평가 보고서를 점검하고 미비

사항에 대하여는 보완을 요구하여야 하며, 별도의 양식에 이행점검 결과를 기록하고 보관하도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△△는 2023년 발주한 공원사업의 건설현장 안전관리를 위하여 수급업체 위험성 평가 제출 의무사항을 계약 시 반영하고, 수급업체로부터 해당 작업에 대한 위험성평가 이행 후 결과를 제출받아 보관하고 있다.

[표] 위험성평가 이행점검 보고서 미작성 현황

(2023년.이후~현재)

연번	사업명	수급업체 (위험성평가 보고서)		발주처 (이행점검 보고서)	
		제출	미제출	작성	미작성
1	2022년 △△△ △△△△ △△△ △△△ 조성공사(건축토목)-2차년도	○	-	-	○
2	2022년 △△△ △△△△ △△△ △△△ 조성공사(전기)-2차년도	○	-	-	○
3	2022년 △△△ △△△△ △△△ △△△ 조성공사(통신)-2차년도	○	-	-	○
4	2022년 △△△ △△△△ 저지대숲체험 인프라 조성공사(잔여)	○	-	-	○
5	2023년 △△△ 공중화장실(△△△,△△△) 정비공사	○	-	-	○
6	2023년 △△△ △△2주차장 공중화장실 신축공사(건축)_2024년 연속사업	○	-	-	○
7	2023년 △△△ △△2주차장 공중화장실 신축공사(전기)_2024년 연속사업	○	-	-	○
8	2023년 △△△ △△2주차장 공중화장실 신축공사(통신)_2024년 연속사업	○	-	-	○
9	2023년 △△△ △△△△△△△△ 전면개선공사(건축토목)_2024년 연속사업	○	-	-	○
10	2023년 △△△ △△△△△△△△ 전면개선공사(소방)_2024년 연속사업	○	-	-	○
11	2023년 △△△ △△△△△△△△ 전면개선공사(전기)_2024년 연속사업	○	-	-	○
12	2023년 △△△ △△△△△△△△ 전면개선공사(통신)_2024년 연속사업	○	-	-	○
13	2023년 △△△ △△△△△△△ 조성공사 폐기물 처리 용역	○	-	○	-
14	2023년 △△△ △△△△△△△ 전열 자동제어 시스템 구매설치	○	-	○	-
15	2023년 △△△ 무장애△△△ 조성공사	○	-	○	-
16	2023년 △△△ △△△ 공중화장실 신축공사(건축토목)_2024년 연속사업	○	-	-	○
17	2023년 △△△ △△△ 공중화장실 신축공사(전기)_2024년 연속사업	○	-	-	○
18	2023년 △△△ △△△ 공중화장실 신축공사(통신)_2024년 연속사업	○	-	-	○
19	2023년 △△△ △△△ 공중화장실 폐기물 처리 용역	○	-	-	○
20	2023년 △△△ △△△ 공중화장실 해체공사	○	-	-	○
21	2023년 △△△ △△△△ 신축 부지 내 건물 철거공사	○	-	○	-
22	2023년 △△△ △△△△ 신축공사(건축토목)	○	-	-	○
23	2023년 △△△ △△△△ 신축공사(전기)	○	-	-	○
24	2023년 △△△ △△△△ 신축공사(통신)	○	-	-	○
25	2023년 △△△ 자원재활용장 정비공사	○	-	-	○
26	2023년 △△△ 저지대 훼손△△△ 정비공사	○	-	-	○
27	2023년 △△△ 전망대 구간 △△△ 정비공사	○	-	-	○
28	2023년 환경저해시설 정비공사	○	-	-	○
29	2023년 △△△ 훼손△△△ 정비공사	○	-	○	-

30	2023년 △△△ △△△△ 카라반 제작 설치	○	-	-	○
31	2023년 △△△ 안내표지판 제조·설치	○	-	-	○
32	2023년 △△△ 여성휴게공간 조성공사	○	-	○	-
33	2023년 △△△ △△△△△△ 정비공사	○	-	○	-
34	2023년 △△△ △△ 재해문자 전광판 교체사업	○	-	-	○

※ 자료: △△△ 제출자료 재구성

그러나, 사업부서(공사감독)에서는 수급업체가 제출한 위험성평가 보고서를 자세히 검토하여 위험성평가 대상의 누락 여부를 확인하고, 미비사항에 대하여는 보완을 요구하여야 하며, 별도의 양식에 이행점검 결과를 기록하고 보관하여야 함에도, 「2023년 △△△ 공중화장실(△△△,△△△) 정비공사」 및 「2023년 △△△ △△△△ 신축공사(건축토목)」 등 27건의 경우는 수급업체로부터 위험성평가 보고서를 제출받았으나, 별도의 양식에 위험성평가 이행점검 결과를 기록하지 않는 등 위험성평가 이행점검 보고서 작성을 소홀히 한 사실이 있다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하면서 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△)은 2024년에 시행중인 사업에 대하여 누락된 위험성평가 이행점검 결과를 작성하시길 바랍니다.(시정)

이사장(△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책을 마련하시길 바랍니다.(통보)