

△△△△공단 상임감사

△△, 시정, 통보

제 목	공원시설물 안전점검 업무처리 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△
조 치 기 관	△△처 △△부, △△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 2개월, 1개월, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△공단(이하 “공단”이라 한다)이 관리하는 공원 내 시설물의 안전점검 및 노후시설물 관리에 필요한 사항을 정하여 시설물의 기능과 탐방객 안전을 유지하고 재해 및 재난 예방을 목적으로 「공원시설물 안전점검 지침」을 제정(2024. 12. 11.)하여 공원시설물 안전점검을 실시하고 있다.

※ 지침 제정 이전에는 「공원시설물 안전점검 매뉴얼」에 따라 공원시설물 안전점검 실시

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「공원시설물 안전점검 지침」 제4조 1호 및 2호에 따르면 공단이 설치한 시설물의 안전 및 유지관리책임은 관리주체에게 있으며, 업무의 효율성을 위하여 별도의 관리책임자를 지정하여 시설물 안전 및 유지관리업무를 수행하게 할 수 있고 관리주체는 매년 2월말까지 시설물 안전 및 유지관리계획을 수립하여 시행

하여야 한다.

또한 제5조 2호에서 4호에 따라 안전점검 대상시설물의 범위는 건축물의 경우 대피소, 공원사무소(분소를 포함한다)·△△△△연구원·△△△△야생△△△△원·△△△△해양△△△△원·생태△△△·△△△△교육원 등 청사, 탐방안내소, 탐방지원센터, 휴게소(공단관리시설), 공중화장실(간이화장실 제외), 기타시설(자원봉사센터, 체험학습관 등) 및 부대시설(취사장, 샤워장 등) 등이 있고 건축물의 경우 진입도로, 주차장, 야영장 및 그 부대시설(노면, 교량, 암거, 옹벽, 석축, 낙석 방지시설 등), 탐방로상 시설물(교량, 목재데크, 계단, 안전난간, 출렁다리 등) 등이 있으며, 기타 공단 이사장 또는 관리주체가 공원관리를 위하여 안전점검을 필요로 하는 공원시설 및 그 부대시설이 있다.

안전점검 방법은 동 지침 제6조 2호에 따라서 공단점검 대상시설에 대하여 1차 안전점검자는 [별표 3]에 따라 시설물의 전반적인 외관 상태를 평가한 후 체크리스트를 작성하여 매분기말 10일 전까지 2차 안전점검자에게 제출하여야 한다.

단, 생태△△△ 등 2차 안전점검을 수행할 수 있는 직원이 없는 경우, 관리주체에게 1차 점검결과를 보고하고 점검이 필요한 경우 인근 사무소에 ‘경험과 기술을 갖춘 자’(기술직원 등)를 지원받아 2차 안전점검을 수행하여야 한다.

※ 2차 안전점검 지원요청을 받은 사무소장은 적극 협조하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 시설물 안전 및 유지관리계획 수립 소홀

△△△△△△△△은 정기적인 시설물 안전점검 실시를 통해 안전 위해 요소의

사전 파악·제거로 주요 시설물의 기능 유지 및 안전한 고객 이용 환경을 조성하기 위하여 매년 2월말까지 시설물 안전 및 유지관리계획을 수립하여야 함에도 2022. 2. 26.부터 감사일 현재(2025. 2. 21.)까지 공원시설물 안전점검 현황을 점검한 결과, 아래 [표 1]과 같이 2022년에는 계획을 수립하지 않았고 2024년에는 10. 29.에 계획을 수립하여 지연한 사실을 확인하였다.

[표 1] 공원시설물 안전점검 계획 수립 현황

구 분	2022	2023	2024	2025	비고
계획 수립 여부	×	○	○ (지연수립) 10. 29.	×	(수립 중)

※ 자료 : 사무소 제출자료 재구성

나. 공원시설물 안전점검 체크리스트 작성 소홀

1차 안전점검자는 시설물의 전반적인 외관 상태를 평가한 후 체크리스트를 작성하여 매분기말 10일 전까지 2차 안전점검자에게 제출하여야 함에도 공원 시설물 안전점검 체크리스트를 확인한 결과, 아래 [표 2]에서와 같이 2022년에는 총 2개의 안전점검 대상시설물에 대하여 1분기 2개, 2분기 2개, 3분기 1개, 4분기 2개가 작성되지 않았고, 2023년 및 2024년에는 총 4개의 안전점검 대상 시설물 중 1분기 3개, 2분기 3개, 3분기 3개, 4분기 3개가 작성되지 않았음을 확인하였다.

[표2] 공원시설물 안전점검 체크리스트 작성 현황(분기별)

구 분		2022				2023				2024				비고
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
체크리스트 (개)	작성	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	
	미작성	2	2	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	

※ 자료 : 사무소 제출자료 재구성

다. 안전점검 대상시설물 추가 필요

또한, △△△△△△△△은 가야산△△△△사무소로부터 2023. 5. 16. 가야산 저지대 탐방인프라 및 체류인프라 조성사업 준공시설[표 3] 총 17개의 건축물 [자연의 집(하늘채) 7개, 자연의 집(바람채) 10개] 및 저지대 탐방인프라 시설 다수를 인수하고 국유재산(건물)대장에 등재하여 현재까지 운영·관리하고 있다.

[표 3] 체류인프라 조성사업 준공시설 현황(건축물)

--

※ 자료 : 건축물대장 총괄표제부(갑) 참조

그러나 △△△△△△△△에서는 안전점검 대상시설물인 체류인프라시설 총 17개 및 저지대 탐방인프라 시설(체험시설, 교량 등)이 추가되었음에도 현재 까지 안전점검 대상시설물을 추가하지 않고 기존 4개의 시설(건축물 3개, 기타 건축물 1개)에 대해서만 한정하고 있다.

또한 초가집, 기와집, 너와집, 식당동 등의 건축물이 있음에도 안전점검 대상시설물에 누락되어 있음을 확인하였다.

관련부서 의견

△△△△△△△△은 감사 결과를 수용하며, 시설물 안전점검 대상을 현행화하고 규정에 따라 안전점검을 시행하며, 향후 재발 방지를 위한 직원 교육 등 방지 대책을

마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△처 △△△장)에게 공원시설물 안전 및 유지관리 계획 수립 및 안전 점검 체크리스트 작성을 소홀히 한 △△직 △급 △△△에 대하여 “신분상 △△” 처분을 요구합니다.(△△ 1)

이사장(△△△△△△△△장)은 누락된 체류인프라시설 17개, 저지대 탐방인프라 시설 및 초가집 등의 건축물에 대하여 안전점검 시설대상물 추가하는 등 안전점검 대상을 현행화하시기 바랍니다.(시정)

이사장(△△△△△△△△장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)