

등록번호	감사실-1968
등록일자	2023. 07. 05
결재일자	2023. 07. 05
공개구분	비공개(5)

결 재	차장	부장	감사실장		
	이상현	신동수	김윤철		

협 조	
--------	--

항만시설 안전 취약분야 안전감사 결과보고

2023. 7.



(감 사 실)

1

추진배경

- 중대재해처벌법 시행('22.1.27.)에 따라 부산항 근로자의 안전한 일터를 조성하고 시민이 안전하게 이용할 수 있도록 안전점검 및 시설 안전관리 강화
- 고위험 항만시설 중심, 국민 생활안전 관련 집중 안전감사를 통해 안전 사각지대 및 취약분야 선제적 해소

※ 관련문서 : 「항만시설 안전 취약분야 안전감사 계획(안)」 감사실-1657호('23.6.8.)

2

안전감사 개요

- (감사기간) 2023.6.13.(화) ~ 2023.6.23.(금)
- (중점방향) 안전관리(점검, 방법 등) 적정성, 안전취약요소 제거
- (감사인) 감사실장 외 3인
 - (참여자) 재생개발실, 항만시설부, 부산항시설관리센터(조직개편전 명칭)
- (감사일정)

일자	점검대상시설	점검자(참여자)	비고
6.13.	연안여객터미널, 영도 크루즈터미널, 북항친수공원 등	감사실 서정태 실장, 이상현 차장, 재생개발실(박은애 대리, 진영인 주임), 항만시설부(권진성 주임), 시설관리센터	
6.15.	감천항 중앙부두, 서편부두 등	감사실 이상현 차장, 항만시설부(정의준 대리)	
6.16.	북항 크루즈부두, 국제여객부두 등	감사실 이상현 차장, 재생개발실(박은애 대리, 진영인 주임)	
6.19.	감천항 동편부두, 감만시민부두, 신감만부두, 감만부두 등	감사실 이상현 차장, 항만시설부(이길주 차장, 황순기 사원)	
6.21.	5물량장, 양곡부두, 자성대부두, 7부두, 8부두 등	감사실 이상현 차장, 항만시설부(이길주 차장, 황순기 사원), 시설관리센터	
6.23.	사옥 일대, 물양장	감사실 신동수 부장, 이상현 차장, 정우성 대리	

연번	대상시설	지적사항	조치사항	행정조치	소관부서
1	북항 5물양장	안전시설(차막이) 파손 (추락 위험)	신속 보수 조치	통보	인프라 관리부
2	북항 8부두	작업자 안전통행로 미 확보 (작업자 통행 위험)	안전 통행로 설치	통보	인프라 관리부
3	감천항 1부두	안벽상치 포장부 이격 발생 (안전관리 필요)	유의관찰 또는 보수 조치	통보	인프라 관리부
4	감천항 중앙부두	안전시설(차막이) 파손 (추락 위험)	신속 보수 조치	통보	인프라 관리부
5	감천항 중앙부두	작업장 정리상태 불량 (찢림, 넘어짐 위험)	즉시 현장정리	현지시정	인프라 관리부
6	신감만부두 (운영건물)	천정부 처짐 (낙하 위험)	신속 보수 조치	통보	인프라 관리부
7	영도크루즈부두 (공사현장)	작업대 부실 (추락 위험)	난간 및 고정 시설 보강 설치	통보	인프라 관리부
8	영도크루즈터미널	캐노피 부식 (붕괴 위험)	구조체 보강 후 보수	통보	인프라 관리부
9	연안여객부두 (동측)	방호블럭 방치 (미고정, 낙하 우려)	이동 및 고정 조치	현지시정	개발사업부
10	연안여객부두 (남측)	안전시설 미설치 (추락 위험)	안전시설 설치	통보	개발사업부
11	북항친수공원 (차도교 2번)	안전난간 미설치 (추락 위험)	안전난간 설치	통보	개발사업부
12	북항재개발 내 부대로(보도부)	보도블럭 침하 (넘어짐 우려)	신속 침하 보수	통보	개발사업부
13	북항친수공원 (차도교 1번)	안전난간 유리파손	신속 보수 조치	통보	개발사업부
14	북항친수공원 (주차장)	주차장 포장 파손	신속 보수 조치	통보	개발사업부

4

감사결과 및 조치계획

총 평

- 항만시설 안전점검 실태감사 결과, 대상시설 전반에 대하여 적기에 양호하게 이행되고 있음
- 다만 근로자 및 시민의 안전을 저해할 수 있는 안전 위해요소가 일부 확인되어, 즉시 현지 시정 및 후속 조치 필요
- 안전점검 시에는 반드시 2인 이상이 점검할 수 있도록 개선 조치 필요(1인 단독 점검 불가 조치)

주요감사
결과

- (감찰결과) 안전취약요소 총 15건 지적(현지시정 2건, 개선 1건, 통보 12건)
- (결과요약)
 - (안전시설) 차막이 부실, 작업자 통행로 미확보, 안전 난간 미설치, 안전난간 유리파손
 - (작업환경) 작업장 정리불량, 방호블럭 방치
 - (안정성) 안벽상치 균열, 캐노피 부식, 작업대 부실, 보도블럭 침하, 천정부 처짐 등
 - (시설파손) 주차장 포장 파손 등
 - (점검자 안전) 2인 이상 점검반 구성 필수

조치계획

- 안전감사 결과를 해당부서에 통보하여 조치 요청(현지 시정, 개선 등) 및 이행 확인

지적사항 총괄

합 계			행정상(건)				재정상(건/금액)		신분상(건/명)		고발 등(건/명)	
건	금액	명	시정	주의	개선	통보 등	변상 명령	시정	징계	경고·주의 등	고발 등	기타
15			2	-	1	12	/	/	/	/	/	/

5

향후 계획

- 결재 즉시 : 해당부서 감사결과 통지 및 조치 요청
- ‘23. 10. : 안전감사(감찰) 결과보고서 제출(행안부)

붙임 안전감사 사진대지 1부. 끝.