

(1) 추진배경

- 모터카 이용 시 발생할 수 있는 안전 저해 요인에 대해 개선 필요
 - 고소작업대 사용 시 안전각도 및 작업반경 미표시로 인해 장비 오취급 발생 가능성 상존 및 작업자 사고 위험 증가
 - 차륜막이의 시인성 부족으로 인해 야간 및 악천후 시 안전사고 발생 가능성 존재

(2) 추진실적

- 기존 문제점 분석
 - 고소작업대 안전각도 표시 부족으로 인해 장비의 가동 범위를 벗어난 운전 위험성 존재
 - 고소작업대 작업반경 미표시로 작업자가 작업 가능 범위를 직관적으로 인지하기 어려움
 - 어두운 환경에서 차륜막이 식별이 어려워 충돌 사고 위험성 존재
- 개선 조치 시행
 - 고소작업대 안전각도 표시로 가동범위 내 운용 시각화
 - 고소작업대 작업반경을 명확히 표시하여 작업자의 안전 확보
 - 차륜막이에 반사테이프를 부착하여 시인성 강화

(3) 추진성과

- 시인성 개선 및 소통 강화를 통한 안전 확보와 작업 효율성 증대
 - 안전 표식 도입으로 작업자가 즉각적으로 인식하여 안전 확보 및 인적 오류 예방
 - 차륜막이 시인성 개선으로 야간 및 악천후 상황에서도 식별이 용이하여 사고 위험 감소

□ 관련사진

