

한국가스공사 상임감사위원

경고·주의요구 및 통보

일련번호 제21-안전-08호

제목 석면조사 이행 소홀

소관부서 공급본부 9개 지역본부, (S)(S)(S)(S)처, 00000처

조치부서 ★★★★★처, (S)(S)(S)(S)처, 00000처

내용

1. 업무 개요

공급본부 9개 지역본부 ΨΨΨΨ부·<<<<부·지사(이하. 보전부서)는 공급설비와 건축물 유지보수 업무를 수행하고 있으며, (S)(S)(S)(S)처 ㄱㄱㄱㄱ부와 00000처 ㄹㄹㄹㄹ부는 각각 공사 내 환경 경영시스템 운영과 산업안전 업무를 총괄하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「산업안전보건법」 제119조에 따르면 건축물이나 설비의 소유주는 건축물이나 설비를 철거하거나 해체하려는 경우에는 【표 1】과 같이 일반석면조사 또는 기관석면조사를 실시 한 후 그 결과를 기록하여 보존하여야 한다.

【표 1】 일반석면조사와 기관석면조사 비교

구분	일반석면조사	기관석면조사
대상	법적 규모 미만 (기관석면조사 대상 이외)	법적 규모 이상 (산업안전보건법 시행령 제89조1))
조사자	건축물이나 설비의 소유자 또는 임차인	지정 석면조사기관
조사 방법	육안, 설계도서, 자재이력 등을 통해 조사 실시	지정 석면조사기관에 의뢰하여 조사 실시
조사 사항	석면 포함 여부와 포함된 자재의 종류, 위치 및 면적	‘일반석면조사 조사 사항’ + 석면의 종류 및 함유량

※ ‘석면조사제도 및 일반조사방법 안내(고용노동부)’ 재구성

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 석면조사 미실시

공급본부 9개 지역본부 보전부서는 건축물과 설비의 일부를 철거, 해체를 수반하는 유지보수 작업을 시행하면서 【표 2】와 같이 일반석면조사 및 기관석면조사를 실시하지 않았다.

【표 2】 일반석면조사와 기관석면조사 미실시 현황

담당부서		공사명(작업명)	석면조사 종류
◆◆◆◆지역본부	ψψψψ부	☆※관리소 정압동 천장흡음판 철거공사	기관석면조사
▲▲지역본부	ψψψψ부	▲▲지역본부 사옥 경비동 증축공사(건축)	
◇◇지역본부	oo지사	oo-가스필터(F-21D)-정기점검	일반석면조사
	< < < < 부	○◆~▼□ II피킹 부대설비 설치공사	
	▷▷지사	◁♠GS PCV42A 정기점검	
	ψψψψ부	♠ΣΠ-가스필터(F21A)-정기점검	

- 1) 이번 감사 지적과 관련된 규정 ①건축물의 연면적 합계가 50제곱미터 이상이면서, 그 건축물의 철거·해체하려는 부분의 면적 합계가 50제곱미터 이상인 경우 ②설비의 철거·해체하려는 부분에 단열재, 보온재, 개스킷 등의 자재를 사용한 면적의 합이 15제곱미터 이상 또는 그 부피의 합이 1세제곱미터 이상인 경우

◀◀지역본부	ψψψψ부	⊙⊙관리소 가스히터 교체공사
	< < < < 부	◀♣LT~♥♣ 등 3개구간 ILI 관련 피그트랩 및 가배관 설치공사
	kk지사	♥▶-정압기(PCV-41A)-정기점검
○○○○지역본부	ψψψψ부	2021년 계량배관 정기점검
	< < < < 부	★●★~▼△ ILI피킹 피그트랩 및 가배관 설치공사
	xx지사	[xx지사]2021년 xx지사 정압기 정기점검 시행
◎◎◎◎지역본부	ψψψψ부	∈∩LCNG 하역암 누설부 보수요청
	< < < < 부	≪◎~∈∩ ILI피킹 부대공사
	vv지사	≡○-가스필터(F-21B)-정기점검
	tt지사	▣●~정압기(PCV-42A)-정기점검
◆◆◆◆지역본부	< < < < 부	≡◁GS~▣◁GS 구간 ILI PIGGING 부대설비 설치공사
	qq지사	▷▢관리소 정압설비 정기점검(PCV-41A,B,C,D)
	ψψψψ부	▢▶-정압기(PCV-42A)-정기점검
●●●●지역본부	< < < < 부	♠♣ ~ ♠▢ ILI 피킹 피그트랩 및 가배관 설치공사
	ss지사	♡♣GS 가스히터(HTR-31B) 정기점검
	uu지사	uu-정압기(PCV-41A)-정기점검
▽▽지역본부	ψψψψ부	2021년 계량설비 정기점검
	< < < < 부	☎☎~☎♣ ILI피킹 부대공사
	rr지사	rr지사 정압기 정기점검
▲▲지역본부	< < < < 부	▢≡~▣≡ ILI 피킹 가배관 설치공사
◆◆지역본부	ψψψψ부	가스히터 정기점검
	< < < < 부	2020년 ◆◆지역본부 ILI피킹 부대설비 설치공사
	ll지사	< < < < 부

※ 공급본부 9개 지역본부 보전부서 제출자료 및 확인서 재구성

나. ‘환경관리 절차서’ 부적정

「산업안전보건법」 제119조에 따른 석면조사는 ‘석면 포함여부’ 등을 확인하기 위한 조사로써 건축물과 설비를 철거하거나 해체할 경우 석면의 포함 여부와 상관없이 해당 건축물과 설비에 대해 석면조사를 실시하여야 한다.

그런데 「환경관리절차서(KOGAS-EHSQ-P-◇◇◇◇◇)」에는 ‘석면이 함유된 설비를 철거하거나 해체할 경우 석면조사를 실시’하도록 정하고 있다. 이는 석면조사를 하지 않고 석면의 함유 여부를 판단하도록 허용하고 있어 보건부서에서 석면 함유 여부를 임의 판단하여 관련법에서 정한 석면조사를 생략할 우려가 있다.

다. 석면조사 세부기준 부재

공사 EHSQ규정 중에 석면조사에 관해 명시한 규정은 「환경관리절차서」뿐이다. 그러나 이마저도 「석면안전관리법」에 따른 건축물석면조사를 규정된 것으로 이번 감사에서 지적한 「산업안전보건법」에 의한 석면조사에 대한 명확한 규정과 내부 절차가 부재한 실정이다. 따라서 공사 실정에 맞는 세부기준을 수립할 필요가 있다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

관계부서는 감사 지적사항에 대해 별도의 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

㉸㉸㉸㉸처장은

석면조사 절차를 「산업안전보건법」과 다르게 수립한 「환경관리절차」를 개정하시기 바랍니다. (통보)

0000처장은

건축물이나 설비의 철거·해체 작업 시 석면으로 인한 근로자의 건강장해(폐암 등) 예방을 위하여 석면조사 세부기준을 수립하여 사내 규정에 반영하시기 바랍니다. (통보)

★★★★처장은

건축물과 설비 해체 시 법적 이행사항인 석면조사를 미 실시하여 유해·위험물질에 대한 안전조치를 소홀히 한 관련부서에 주의 또는 경고 조치하시기 바랍니다. (부서주의, 부서경고)

[관련부서]

관련부서		요구사항
㉸㉸㉸㉸처	000000부	통보
000000처	000000부	
◆◆◆◆지역본부	ㄱㄱㄱㄱ부	부서경고
▲▲지역본부	ㄱㄱㄱㄱ부	
◇◇지역본부	ㄱㄱㄱㄱ부	부서주의
	<<<<부	
	00지사	
	▷▷지사	

◀◀지역본부	ㅍㅍㅍㅍ부 < < < < 부 kk지사
○○○○지역본부	ㅍㅍㅍㅍ부 < < < < 부 xx지사
◎◎◎◎지역본부	ㅍㅍㅍㅍ부 < < < < 부 w지사 tt지사
◆◆◆◆지역본부	< < < < 부 qq지사
●●●●지역본부	ㅍㅍㅍㅍ부 < < < < 부 ss지사 uu지사
▽▽지역본부	ㅍㅍㅍㅍ부 < < < < 부 rr지사
▲▲지역본부	< < < < 부
◆◆지역본부	ㅍㅍㅍㅍ부 < < < < 부 ll지사