

한국가스공사 상임감사위원회

통 보

일련번호 제23-공급종합-41호

제 목 ㉔㉔관리소 침수피해 보험청구 업무 미흡

소관부서 ㉔㉔본부 ㉔㉔㉔㉔본부, ㉔㉔㉔㉔본부 ㉔㉔처

조치부서 ㉔㉔본부 ㉔㉔㉔㉔본부, ㉔㉔㉔㉔본부 ㉔㉔처

내 용

1. 업무 개요

㉔㉔㉔㉔본부 ㉔㉔㉔㉔부는 「직제규정시행세칙」의 [별표 2] ‘분장업무’에 따라 천연가스 공급망 운영관리, 공급 계통운영 관련 업무 등을 담당하면서, ㉔㉔관리소 침수피해로 인한 보험청구 업무를 수행하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

사규 「자산관리규정」 제7조에 따라 우리공사는 보유 건물, 구축물, 기계장치 등 유형자산에 대해 패키지보험의 형태로 재산종합보험을 포함하는 손해보험을 가입¹⁾하고 있다.

그리고 ㉔㉔㉔㉔부에서 배부한 손해보험 매뉴얼²⁾에 따르면 보험사고가 발생하면 보험금 청구를 위한 사고관련 각종 자료와 증거를 보존하고 피해금액 및 복구비용 등에 관해 보험사와 손해사정협의를 진행하고, 보험사와 피보험자의 손해사정에 대한 이견이 없을 경우 보상업무를 진행하도록 보험사고 처리절차가

1) ‘19~’20년 패키지보험 가입은 ㉔㉔㉔㉔(보험사)에 ‘19. 10. 31.~’20. 10. 31. 기간으로 가입하였음.

2) ㉔㉔㉔㉔부-945(2020.06.17.)“2020년 손해보험 매뉴얼 배부” 등 매년 손해보험 매뉴얼을 배부하고 있음

되어 있다.

【표 1】 보험사고 처리절차

순번	구분	내용
1	사고 발생시	- 사고 발생시 즉시 해당 보험사 또는 보험관리부서 통보
2	사고발생시 처리요령	- 추가적인 피해가 발생하지 않도록 모든 조치를 시행해야 함 - 보험금 청구를 위한 사고관련 각종 자료와 증거를 보존해야 함
3	사고조사	- 보험사고 접수에 따라 보험사는 사고조사 시행(손해사정법인 합동) - 사고현장 및 관련 자료에 대한 수집 - 사고원인 및 피해금액 조사
4	손해사정	- 보험사(손해사정법인)에 의한 사고조사 결과 종합 - 사고 처리부서(해당 자산 운용부서 또는 보수부서)는 손해사정 결과를 공문으로 보험관리부서로 송부
5	보험금 지급	- 보험사 및 피보험자 손해사정에 대한 이견이 없을 경우 보상업무 진행 - 지급대상 : 피보험자로 명시되어 있는 대상자 - 지급규모 : 보험 약관에서 정하는 공제금액(자기부담금)을 제외한 금액 - 지급절차 : ①보험금 청구(손해사정협의 내용반영) ②보험금 수령, 회계처리

※ 출처 : €€€€부 배부 손해보험 매뉴얼

한편 공사가 가입한 보험약관에 따르면 제1부문 재산종합보험은 보험기간 중에 발생한 사고로 보험증권에서 면책으로 하고 있지 않은 여하한 원인에 직접적으로 또한 전적으로 기인하여 급격하고도 우연하게 발생한 직접적인 재물 손해에 대해 담보한다고 되어 있다.³⁾

따라서 ■■■■본부 ○○○○부는 보험사고가 발생하면 보험사고 처리절차에 따라 발생한 모든 피해에 대해 보험금 청구를 위한 사고관련 각종 자료와 증거를 보존하고 피해금액 등이 약관상 보상범위에 포함되는지 여부, 피해금액 산정내역서 등을 보험사(손해사정법인)와 손해사정협의를 진행하여 보험금을 지급받도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

3) 재산종합보험은 보험의 목적에 관한 우연한 사고(화재, 낙뢰, 폭발, 풍수재, 도난, 파손 등)는 모두 담보하는 이른바 포괄형식이므로 보험사고가 일반 면책사항 및 재산종합보험에 적용되는 특별면책사항에 해당되지 않는 한 모두 담보된다고 되어 있음.(손해보험 매뉴얼 참조)

■■■■본부 관할의 ㉔㉕관리소에서는 2020. 8. 8. 집중호우에 따른 침수 등 피해가 발생하였고, 피해조사를 위한 피해조사반을 구성하여 설비 피해 현황 등 피해조사를 실시하였다. 조사결과⁴⁾ 피해 설비별로 복구 추정비용을 【표 2】와 같이 산정하였으며, 특히 가스방출 전동밸브를 조작하는 RTU(감시제어장치)의 침수로 인한 스위치 접점으로 방산밸브가 Open되어 2분 11초간 약22톤의 가스가 방산되었다고 조사 되었다.

【표 2】 ㉔㉕관리소 침수피해 복구 추정비용

순번	구분	복구 추정비용	비고
1	기계설비	65,000천 원	
2	전기설비	206,900천 원	
3	토건설비	16,000천 원	
4	방산탑 가스방출	12,000천 원	약22톤
계		299,900천 원	

※ 출처: ■■■■본부-6401(2020.09.14.)“㉔㉕관리소 집중호우 피해조사반 조사 보고” 재구성

그리고 ■■■■본부 ○○○○부는 집중호우로 인한 피해를 복구하는데 소요된 복구비용, 증빙서류 등 보험금 청구 후속업무를 위한 복구내역을 2021. 12. 20. △△△△부로 송부⁵⁾하였다.

그런데 동부서는 보험사고 처리업무를 수행하면서 방산탑 가스방출 피해(약 22톤, 12백만 원)에 대해서는 보상범위에 포함되는지 여부, 피해금액 산정내역 등에 대해 보험사(손해사정법인)와 손해사정협회가 진행되지 않았고, △△△△부에 방산탑 가스방출 피해사항을 누락하여 송부하여 보험금 청구 등 후속업무를 하지 못하였다.

4) ■■■■본부-6401(2020.09.14.)“㉔㉕관리소 집중호우 피해조사반 조사 보고”

5) ■■■■본부-9035(2021.12.20.)“㉔㉕관리소 수해 복구내역 송부”

관계부서 등 의견 및 검토결과

■■■■■본부 ○○○○부는 침수 피해 보상범위 산정 당시 방산물량에 대해 손해사정법인 및 △△△△부에 질의하였으나 보상범위가 아니라는 구두 통보를 받았고 손해사정인 현장조사 시 추가 보상범위 질의결과 보상범위가 아니라는 추가 구두 답변을 받았다는 의견을 제시하였다. 그러나 동부서가 가스방산 피해가 보험대상에 해당되는지 여부에 대해 검토한 기록이 없고 당시 △△△△부 담당자는 퇴직하여 ㉔㉔관리소 피해 보상범위 산정 당시에 가스방산 피해에 대해 손해사정법인과 질의(또는 협의)하였다는 의견에 대해서는 사실 확인이 어렵다고 판단된다.

동부서는 금번 공급분야 예비감사 기간(2023. 2. 20.~2. 24.) 중 감사지적 후 해당사실을 인지하고 2023. 2. 27.자로 △△△△부에 보험청구를 위한 추가자료를 송부하였고, 보험사고에 대한 보험금 청구권은 소멸시효가 3년⁶⁾이므로 아직 시효가 완성되지 않았으므로 당초 청구하지 못한 방산탑 가스방산 피해에 대해 적극적인 업무자세로 보험사와 손해사정협의 등 후속업무를 수행하는 것이 필요하다고 판단된다.

■■■■처 △△△△부는 감사사항에 동의하면서 별도 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

■■■■■본부장과 ■■■■처장은

㉔㉔관리소 침수피해 중 보험청구가 누락된 방산탑 가스방출 피해에 대해 보험사와 손해사정협의 등 보험사고 후속업무를 추진하시기 바랍니다. (통보)

6) 상법 제662조에 따라 보험금청구권은 3년간 행사하지 않으면 시효의 완성으로 소멸됨

[관련부서]

■■■■본부 ○○○○부

㉮㉮처 ㉮㉮㉮부