

(2)

마타~마파(국도19호선)구간 배관이설공사 현장 안전관리 조치 미흡

현지조치 - 자지역본부 내마부

【현황 및 근거】

- 「안전보건규칙」 제13조(안전난간의 구조 및 설치요건), 제22조(통로의 설치) 및 「위험기계·기구 방호조치 지침서」 등에 따라 위험요소로부터 근로자를 보호하기 위해 규정된 조치를 취하여야 함

【문제점】

- ① (안전난간 설치 미흡) 안전한 이동을 위한 안전난간 설치 필요
- ② (협착방지 조치 미흡) 백호 후면 협착방지를 위한 협착방지봉 설치 필요

【조치할 사항】

- ▶ 해당 위험요소에 대해 적절한 조치를 취하도록 관련 부서에 **현지조치**