

통보(모범사례)

제 목 도시가스 공급배관 굴착공사 사고예방 안전관리

관 련 부 서 인천본부 검사3부

내 용

1. 추진배경

- (EOCS 미신고) 굴착공사 관련 타공사 사고가 매년 평균 10건 이상 발생하고 있으며, 최근 5년간 미신고로 인한 사고가 약 63.2% 차지

구 분(건)	계	19년	20년	21년	22년	23년
타공사사고	49	14	11	10	8	6
미신고	31	9	7	7	4	4
비율(%)	63.2%	64.3%	63.6%	70.0%	50.0%	66.7%

- (도시가스 집중관리) 최근 5년간 타공사 사고 중 도시가스 배관이 약 83.7%로 대부분을 차지하여 자체적 관리방안 마련 필요성 대두

구 분(건)	계	LPG	도시가스	고압가스
타공사사고	49	8	41	0
비율(%)	-	16.3%	83.7%	0%

※ 출처 : 가스피아 - (신)사고통계현황

2. 추진내용

- 인천광역시 도로굴착온라인시스템 [EOCS신고 POP-UP] 연계 홍보
 - (대 상) 인천광역시 도로굴착온라인시스템을 통해 도로 굴착공사 허가신청을 진행하는 굴착자
 - (방 법) 인천시 ○○○○과 협업으로 <인천광역시 도로굴착온라인시스템>

이용 굴착공사 허가신청서 작성시 굴착공사 신고제도 안내문 팝업
(POP-UP) 홍보

* 팝업 안내문 클릭 시 굴착공사 신고 홈페이지(www.eocs.or.kr) 링크 연결

○ 타공사 불시 현장점검 및 EOCS 제도 홍보

- (개 요) 2024. 4. ~ 2024. 12(8개월), 10개소 현장 점검 실시

· 인천본부-****호 외 8건, 「타공사 안전관리를 위한 현장 점검 결과 보고(월별)」

- (내 용) EOCS 신고여부 확인 및 매설배관 협의사항 등 확인, 제도홍보

· 굴착공사자의 가스배관 매설상황 확인 요청 여부

· 도시가스사 배관 정보 공유, 위치 표시 및 순회점검 여부 등 확인

3. 추진성과

○ 2년 연속 타공사 사고 제로(0%) 달성

구 분(건)	2022년	2023년	2024년
타공사사고	2	0	0
미신고	1	0	0

○ 굴착현장 점검을 통해 굴착 관련 사업자의 가스안전관리 경각심 고취

첨부 1. 도로굴착온라인시스템 연계 홍보 사진 1부. (생략)

2. 굴착공사 현장 점검표 및 홍보안내문 1부. (생략)

조치할 사항

상기 모범사례에 대해서는 홈페이지 공지 및 모범사례집 발간 등을 통하여 전
부서에 공유