

통 보

제 목 사용자공급관 시공감리 라인마크 설치완료 서류 미징구

관 련 부 서 경기북부지사

내 용

1. 업무 개요

경기북부지사는 「직제규정」 제12조 및 「직제관리요령」 제7조(별표3)에 따라 경기도 ○○○시, ○○시 등 5개시 2개군의 고압가스, 액화석유가스 및 도시가스 시설에 대한 검사·시공감리 등의 업무를 담당하고 있다.

경기북부지사는 관내 ○○○○○○○○○○ 등 6개의 사용자공급관 시공감리를 수행하면서 라인마크가 설치되지 않은 사항에 대하여 ‘라인마크 미설치 사유서’를 징구한 후 감리결과를 적함으로 처리하였다.

2. 관련규정 및 판단기준

상세기준 KGS FS551 「일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준(이하 “KGS FS551”이라 한다)」 2.10.3.3항에 따라 배관을 지하에 매설하는 경우 배관의 직상부 지면에는 매설위치를 확인할 수 있도록 라인마크 또는 표지판을 설치하여야 한다.

사규 「도시가스시설 검사업무처리지침(2302-1)」 제3-31조 제1항에서는 도로 포장 지면 등 라인마크 설치가 지연될 가능성이 있는 경우에는 표지판, 스프레이

등 임시 조치를 한 후 지침 별지 제31호 서식의 ‘라인마크 미설치 사유서’를 징구하고 최종감리를 처리할 수 있도록 하고 있다.

이때, 사용자공급관의 경우 추후 라인마크 설치가 완료되면 별지 제32호 서식의 설치완료 문서를 징구하고, 차기 정기검사 시 라인마크 설치상태를 확인하여 만약 설치상태가 부적합할 때에는 정기검사 결과를 ‘부적합’ 처리하도록 하고 있다.

따라서, 경기북부지사는 공동주택 등 사용자공급관 시공감리 시 부득이하게 라인마크 설치가 지연될 때에는 라인마크 미설치 사유서를 징구한 후 감리결과는 처리하되 추후 설치 완료가 되면 설치 완료 문서를 징구하고 차기 정기검사 시 관련 절차에 따라 검사업무를 처리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 경기북부지사에서는 사용자공급관에 대한 시공감리를 수행하면서, 아래 [표 1]과 같이 공동주택 부지 내 포장 또는 조경공사 지연 등으로 라인마크 설치가 지연되어 ‘라인마크 미설치 사유서’를 징구하고 최종 시공감리를 ‘적합’으로 처리한 이후, 설치예정일이 지났음에도 ‘라인마크 설치완료’ 문서는 징구하지 않고 매설배관 위치 확인 절차를 미흡하게 처리하였다.

[표 1] 라인마크 설치완료 문서 미징구 내역

연번	접수번호	시설명	시공감리일 (검사원)	라인마크	
				미설치 사유서 징구	설치완료 확인서 징구
1	*****	A	****.**,** (○○○)	○	X
2	*****	B	****.**,** (○○○)	○	X
3	*****	C	****.**,** (○○○)	○	X

연번	접수번호	시설명	시공감리일 (검사원)	라인마크	
				미설치 사유서 징구	설치완료 확인서 징구
4	*****	D	****.*** (○○○)	○	X
5	*****	E	****.*** (○○○)	○	X
6	*****	F	****.*** (○○○)	○	X

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-검사계획-배정관리-배정 및 검사일정관리 내역 재구성

관련부서 의견 이견없음

조치할 사항 경기북부지사장은

위 [표 1]과 같이 사용자공급관 시공감리 후 ‘라인마크 미설치 사유서’에 따른 설치예정일이 지났음에도 ‘라인마크 설치완료’ 문서를 징구하지 않는 사례가 발생함에 따라 미징구된 ‘라인마크 설치완료’ 문서를 징구하여 주시고 동일 사례가 재발하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)