

23	○ 수리검사 신청서류 확인 소홀 - 수리검사신청서 차량번호와 정비명세서상 차량번호가 상이함 - 휠얼라이먼트 측정 결과 서류를 미징구함 ⇒ 수리검사 시 관련 법령 및 업무지침 준수 필요	통보5	성산검사소 대전검사소 신탄진검사소 주례검사소 정읍검사소	이 재 필	70p
----	--	-----	--	-------	-----