

한국남동발전(주) 상임감사위원회

주의요구 및 통보

【2】

제 목 안전작업허가서 점검내용 기록 미흡

관 련 부 서 ○○○○본부 ●●●●처 * * * * 부 등 x개 부서

조 치 부 서 ○○○○본부 ●●●●처 * * * * 부 등 x개 부서

내 용

1. 업무 개요

우리 회사는 유해·위험요인이 잠재되어있는 설비의 시운전, 점검, 정비, 변경 또는 이설, 신규설비 설치작업 등에서 작업 전·후 안전을 확보하기 위하여 안전작업 허가 신청 및 안전 작업 수행에 필요한 사항 등에 대하여 안전작업허가 절차서를 운영하고 있다.

2. 관계 법령(규정) 및 판단 기준

우리 회사 「안전보건관리규정」 제5조(주체별 재해예방 의무사항) 제2항에 따르면 발전설비 운영 및 정비 등에 따른 제반 사항에 대하여 유해·위험요인을 사전에 파악하기 위한 위험성평가 수행 및 위험도를 낮추기 위한 개선조치를 시행해야 하고 직원이 업무를 수행함에 있어 산업재해예방 조치 이행의무를 관리감독하여야 한다고 되어 있고 같은 규정 같은 조 제7항에 따르면 직원 및 수급인 관리자는 산업안전보건법과 중대재해처벌법, 산업안전보건법 및 중대재해처

별법에 따른 명령으로 정하는 산업재해 예방을 위한 기준을 준수하며 회사와 안전보건관련 유관기관이 실시하는 산업재해 예방에 관한 조치사항을 준수하여야 한다고 되어 있다.

그리고 "안전작업허가 절차서"(* * 절차-안전-011) 5.3.7(안전작업허가서 출력 및 현장비치)에 따르면 승인된 안전작업허가서를 바탕으로 상주 또는 비상주 협력기업 관리감독자는 현장안전조치를 실시하여야 하고 같은 절차서 5.3.8(허가서 이행상태 확인)에 따르면 안전작업허가와 관련된 상주 또는 비상주 협력기업 관리감독자, 공사주관부서 관리감독자(또는 직원), * * * * 부서는 현장 안전조치 상태를 확인하고 이상에 없을 경우 허가서에 서명하고 작업에 착수하여야 한다고 되어 있고 같은 절차서 5.6(작업 중 및 종료시 조치)에 따르면 작업이 완료되면 공사주관부서 및 * * * * 부서는 작업사항을 확인한 후 현장에 비치된 작업허가서에 작업 완료 확인 서명을 한다고 되어 있다.

따라서 공사주관부서등은 승인된 안전작업허가서 내용의 이행여부를 점검하고 안전작업허가서에 기록하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○○○본부, ◇◇◇◇본부, ◆◆◆◆본부에서 1개월 동안 발행한 안전작업허가서를 샘플링(Sampling) 점검한 결과 승인된 안전작업허가서 해당 항목 점검 기록 작성방법 인식이 부족하여 작업 시작 전, 종료 후 점검내용의 기록이 미흡하였다.

그 결과 공사담당부서 등이 요청·승인된 안전작업허가서 항목에 따라 작업이 진행되었는지 확인할 수 없어 안전 사각지대가 발생할 우려가 있었다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서에서는 안전작업허가서 점검내용 기록 미흡 사항에 대하여 교육등을 실시하여 해당 절차를 철저히 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○본부장, ◇◇◇◇본부장, ◆◆◆◆본부장은 ① 안전작업허가 절차를 철저히 준수하시기 바랍니다. (주의)

② 담당부서가 안전작업허가 점검내용 기록이 누락되는 일이 없도록 전 부서를 대상으로 안전작업허가서 점검내용 작성 방법에 대한 교육을 실시하시기 바랍니다. (통보)