






부 서	내 용	의견 사항								
면 허 지 원 부 (지 원)	● 장애인전용주차구역 안내표지 및 편의시설 관리 미흡 - 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」 제17조(장애인전용주차구역 등)제4항 등 관련 규정에 따라 공공기관 청사 내에는 장애인전용주차구역을 마련하고 노면 표시 및 안내표지를 설치하여야 함. - 「대구광역시 북구 주차장 설치 및 관리 조례」(2024.4.11.)에 따라 장애인전용주차구역에는 과태료 부과 및 위반사항을 신고할 수 있는 연락처를 표시한 안내표지를 설치하도록 함. - 대구시험장의 경우 전체 주차면수는 100면, 장애인전용주차면수는 4면으로 시험장 진입로 인근에 2면이 산재해 있고 본관 건물 출입구 측면에 2면이 설치되어 있는 바, 각 주차구역마다 표지판의 안내 사항이 상이하거나 법조항에서 정하고 있는 기준에 미치지 못하는 등 정확한 안내 필요 - 또한, 장애인 도움벨 안내문구 훼손으로 시인성이 저하된 상태이므로 정비 요함. [사진 1] 대구시험장 장애인주차구역 <table><tr><td>시험장 진입로 옆</td><td>흡연구역 옆</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>본관 출입구 옆</td><td>장애인 도움벨</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table> ➡ 장애인 편의 증진을 위한 시설 정비 필요 (감사기간 중 조치 완료)	시험장 진입로 옆	흡연구역 옆			본관 출입구 옆	장애인 도움벨			현지조치
	시험장 진입로 옆	흡연구역 옆								
										
본관 출입구 옆	장애인 도움벨									
