

우수업무 사례

No	건 명	주요 내용	비 고
9	K광구 공저펌프 고장원인분석에 따른 디자인 최적화	▪ 공저펌프내 불순물 집적으로 인한 잦은 고장이 발생하여 더 큰 사이즈의 공저펌프 활용방법을 기술문헌을 통해 발굴하고 적용하여 펌프 고장률 일부 감소 - 안정적인 생산 및 공저펌프 유지보수 비용 감소 효과 기대	X급 GGG X급 HHH