

No	건명 및 주요내용	대상부서
4	☐ BLOWER(회전기계)의 V-BELT 보호커버 고정상태 불량 (현지조치) ○(현황·기준) 원유탱크(TK-♣♣♣)지역에는 보수작업에 필요한 공기를 넣어주기 위해 BLOWER(회전기계)를 설치하여 운영중에 있음 ○(문제점) 그런데, BLOWER(회전기계)의 구동부 보호커버의 고정상태가 불량하여 근로자 끼임사고 발생이 우려됨 ○(조치의견) ☐▲지사장은 BLOWER(회전기계)의 보호커버를 견고하게 고정하시기 바람	☐ ▲지사