

# 조치요구 등 명세

| No | 건명 및 주요내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 비고                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1  | <p>□ 방폭 전기기계·기구의 방폭성능 미확보</p> <p>○ (현황·기준) 화재·폭발 위험장소에 설치된 전기 기계·기구는 항상 방폭성능을 유지하도록 관리하여야 함</p> <p>* 관련근거: 고용노동부 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제311조</p> <p>○ (문제점) 지상탱크 입·출하대에 방폭 화재발신기의 누름스위치가 파손되어 방폭성능이 상실될 우려가 있음</p> <p>○ (관계부서 의견) 이견 없음</p> <p>○ (조치의견) △△지사장은 지상탱크 입·출하대에 설치된 방폭 화재발신기 누름스위치 보수 조치 필요 (현지조치)</p> | <p>[관계부서]<br/>△△지사</p> <p>[조치부서]<br/>△△지사</p> |

끝.