


조치요구 등 명세

No	건명 및 주요내용	비고
3	□ 피뢰설비의 와이어 로프 클립 체결기준 미준수 ○ (현황·기준) 크레인 와이어 로프의 끝부분을 고정 시에는 U자 클립의 굴곡면이 와이어 로프의 짧은 쪽에 닿도록 체결하여야 함 * 관련근거: 한국산업안전보건공단 「크레인 달기기구 및 줄걸이 작업용 와이어 로프의 작업에 관한 기술지침」  KOSHA GUIDE (클립체결법) ○ (문제점) 피뢰설비 고정용 와이어 로프 끝부분을 고정하면서 U자 클립의 굴곡면이 와이어 로프의 긴 쪽에 닿도록 잘못 체결하였음 ○ (관계부서 의견) 이견 없음 ○ (조치의견) △△지사장은 U자 클립의 굴곡면이 와이어 로프의 짧은 쪽에 닿도록 하여 피뢰설비의 와이어 로프 끝부분 고정 조치 필요 (현지조치)	[관계부서] △△지사 [조치부서] △△지사

끝.