

조치요구 등 명세

No	건명 및 주요내용	비고
9	□ 지상탱크 트럭출하대 추락방지용 안전대 관리 미흡 ○ (현황·기준) 높이 2m 이상의 장소에서 작업 시 근로자 추락 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 함 * 관련근거: 고용노동부 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제44조 ○ (문제점) 지상탱크 입·출하대 천정에 고정된 추락방지 설비용 안전대의 충격흡수장치(로프)가 느슨하게 처져 있어 근로자 추락 시 충격완화가 어려울 수 있음 ○ (관계부서 의견) 이견 없음 ○ (조치의견) △△지사장은 지상탱크 입·출하대 천정에 고정된 추락방지설비용 안전대의 충격흡수장치 교체 필요 (현지조치)	[관계부서] △△지사 [조치부서] △△지사

끝.